

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	360546/4/24-9570	Data raportu	02-04-2024
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	29-03-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/17014/24/03/05	Miejsce oględzin	Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Wa...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT8EB4K1017314
Marka, model	OPEL Insignia B Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 1.5 T GPF Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	WU2404H
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1490 ccm/121 kW
Stan licznika	174 618 km
Data 1. rej./rok prod.	28-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	02-12-2024
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy
	metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

7 głośników premium, Antena radiowa w tylnej szybie, Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczkowy dostęp do auta (BTM), Bezkluczkowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Elektrycznie otwierane i zamykane drzwi bagażnika (Zawierają: System Open&Start), Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdka USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Listwa czarna matowa w lini dachu, Listwa stalowa chroniąca próg załadunkowy, Listwy progowe "Opel" w drzwiach przednich, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwbocznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Oparcie składane jednym ruchem, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie halogenowe, Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna, Relingi dachowe - srebrne, Schowek na okulary w konsoli środkowej, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Oxford z elementami z sztucznej skóry Morroccana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, Tylne oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny 4.2 cali z komputerem pokładowym, Zagłówki tylne, środkowy, Zestaw Dobrej Widoczności, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Hak holowniczy, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALLCONTROL HP2	245/45 18 100V	5,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALLCONTROL HP2	245/45 18 100V	7,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM 001	245/45 18 100V	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM 001	245/45 18 100V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	200 - 1000
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
6	Poszycie drzwi przednich L	rysa/odprysk		
7	Poszycie drzwi tylnych L	rysa/odprysk		
8	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
9	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
10	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
11	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
13	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
14	Nakładka przestrzeni bagażowej	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Przegląd przedprzedażny i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny.
Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.

WOWZT8EB4K1017314
e8*2007/46*0264*08
0045VTWR/001000-152443

Dane pojazdu
Model: **INSIGNIA ST INN D15XT**
Numer identyfikacyjny pojazdu: **W0VZT8EB4K1017314**
Typ silnika, numer silnika: **B182619H1ALX00 89**
Skrzynia biegów: **AUTOMATYCZNA**
Kod koloru lakieru: **GAP**
Kod wykończenia wnętrza: **TASM**
Numer kluczyka: **21266 / 0113**
Data pierwszej rejestracji: **28.07.2018**

Przygotował
Autoryzowany Dealer marki Opel, który dostarczył pojazd
Adres: **NEXTEAM Sp. z o.o.**
Ul. Modlińska 57A, 03-199 Warszawa
Tel. (22) 519 40 40, Fax (22) 519 40 41
NIP 524-18-12-986
Miejscowość, data: **WARSZAWA 03.12.2018**
Dane rejestrowe: **KRS 0000667243 SĄD REJONOWY DLA M.S.T. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO REGON 012239424 TEL. +48225194040**
NEXTEAM Sp. z o.o.
Ul. Modlińska 57A, 03-199 Warszawa
Tel. (22) 519 40 40, Fax (22) 519 40 41
NIP 524-18-12-986

Potwierdzenie czynności serwisowych
Wykonanie czynności jest dokumentowane na stronach Książeczki.
Obsługę okresową przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni sygnał na wyświetlaczu, lub przed upływem określonego czasu międzyprzeglądów w Instrukcji obsługi.
Dopuszczalne klepkości oleju silnika w Instrukcji obsługi.
W przypadku pojazdu benzynowego w kolumnie Europejskiej oraz gazem ziemnym zatankowany zbiornik.

Fot. 27

Książka serwisowa – dane

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data _____ km _____	Data _____ km _____	Data _____ km _____
Olej silnikowy Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐ Lepkość: _____ W- _____ Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C Tak Nie	Olej silnikowy Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐ Lepkość: _____ W- _____ Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C Tak Nie	Olej silnikowy Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4- ☐ C3 ☐ Lepkość: _____ W- _____ Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący _____ °C Tak Nie
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Filtr paliwa ☐ Filtr gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Filtr paliwa ☐ Filtr gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem) ☐ Filtr przeciwpyłkowy ☐ Wkład filtra powietrza ☐ Pasek wielorowkowy ☐ Filtr paliwa ☐ Filtr gazu ☐ Olej przekładniowy ☐ Płyn hamulcowy ☐ Zestaw do naprawy opon ☐ Elementy ciernie hamulców z przodu / z tyłu ☐ Świece zapłonowe ☐ Płyn chłodzący
Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data _____ km _____ (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data _____ km _____ (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)	Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu Następny przegląd według wskaźnika Data _____ km _____ (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)


NEXTEAM Sp. z o.o.
Ul. Modlińska 57A, 03-199 Warszawa
Tel. (22) 519 40 40, Fax (22) 519 40 41
NIP 524-18-12-986

2022.07.26 163 500

Fot. 28

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Instrukcje



Fot. 30
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Blotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Półka/roleta tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59