

Nr zlecenia: 54/15/04/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 2024/04/15

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dariusz Mrugalski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2024

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**VIN: **WF0SXXWPGSFC68996**Marka: **FORD**Nr rejestracyjny: **PO4R176**Model pojazdu: **FT Connect 230 L2 1.6 TDCi MR`14 E5 2.4t**Nr Info-Ekspert: **011-07925**Wersja: **Trend**Rok produkcji: **2015**

Wskazanie drogomierza

380021 km

Data pierwszej rejestracji

2016/03/17

Rodzaj nadwozia

furgon 4 drzwiowy 3 osobowy

Dop. masa całk. / Ładowność

2405 kg / 1004 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi

3062 mm

Oznaczenie silnika

1.6 Duratorq

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1560 ccm / 85kW (116KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Norma spalin

E5

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 3 Fotel pasażera podwójny
- 4 Immobilizer
- 5 Kolumna kierownicy regulowana

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 11 System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW
- 12 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
- 13 System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
- 14 System wspomagania nagłego hamowania EBA
- 15 Szyby przednie regulowane elektrycznie

6	Kołpaki kół	16	Światła p/mgielne przednie
7	Komputer pokładowy	17	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Poduszka powietrzna kierowcy	18	Wykładzina przestrzeni bagażowej
9	Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna z uchylną klapą	19	Zamek centralny
10	System kontroli trakcji ESC	20	Zderzak przedni w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Radioodtwarzacz MyConnection
	Sterowanie radiem w kierownicy
	Głośniki 2 szt.
	Złącze "USB"
	System Bluetooth
	Złącze "AUX"
	Radioodtwarzacz MP3

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1	+Klimatyzacja
---	---------------

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KELLY 205/60 R16 96H KELLY HP TL	4,5
Przednie prawe:	*KELLY 205/60 R16 96H KELLY HP TL	4,5
Tylne lewe:	*KELLY 205/60 R16 96H KELLY HP TL	3,5
Tylne prawe:	*KELLY 205/60 R16 96H KELLY HP TL	3,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Do pojazdu dołączony jest dodatkowy komplet opon marki KORMORAN o oznaczeniu modelowym ROAD PERFORMANCE 205/60 R16 96W o wysokości bieżnika 3.0-5.0mm

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
7	Ściana boczna nadwozia	P	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Pojazd w trakcie oględzin pokryty pozostałościami po okleinach reklamowych, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		80	
3	Błotnik przedni	L	60-80	
4	Próg	L	70	
5	Słupek przedni	L	40-60	
6	Drzwi przednie	L	60-70	
7	Słupek środkowy	L	60	
8	Błotnik tylny	L	70-130	
9	Błotnik przedni	P	60-70	
10	Próg	P	70-100	
11	Słupek przedni	P	40-60	
12	Drzwi przednie	P	60-90	
13	Słupek środkowy	P	80-90	
14	Drzwi tylne	P	70-90	
15	Błotnik tylny	P	60-120	
16	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		60-80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Starcia powłoki lakierowej, odkształcony, pęknięcie		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięta		
3	Zderzak tylny		Starcia powłoki lakierowej		
4	Prowadnica wiązki przewodów drzwi przesuwnych		Urwana		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Schówek		Pęknięte mocowanie		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kołpak koła tylnego	P	Pęknięty		

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | Głośna praca |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | Głośna praca |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88

KOD POKŁAD		SAMOCHÓD CIĘŻAROWY	
PRAJENICZNA		---	
KC PRZEKŁAD	2015		
CIĘŻAR CIOŁA I ŁADUNKOWE	886 kg		
MASYŚCIŚĆ CIOŁA I ŁADUNKU	13,28 kN		
IDENTYFIKACJA PODWOZI	AAC2220727		
SERIA DRWBAR 1219936			

F ₁	2395 kg	F ₂	2395 kg	F ₃	3195 kg
G	1509 kg	J	N1		
K	e1*2#07/46*0272*07				
L	2	O ₁	1200 kg	O ₂	750 kg
P ₁	1500,00 cm²	P ₂	85,00 kW		
P ₃	D	Q	---		
S ₁	3	S ₂	---		

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Powód Rejestacyjny	
PREZYDENT MIASTA POZNANIA PL. KOLEGIACKI 17 61-841 POZNAŃ	
GIDAN WIEDMACY	
A	PO 4R176
0.1 FORD 0.2 PUŁAZ -TIGALAGX -F30EBZCASAPA D 0.3 TRANSIT CONNECT	
E	WFPSXXWPSC68996
B	17.03.2016 24.03.2021 H ---
SERIA DRWBAR 1219936	

17.04.2024

Fot. nr 89

[illegible]

17.04.2024

Fot. nr 90

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu