

Nr zlecenia: 70/03/04/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 2024/04/03

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                     |                                               | Dane: [C] IV-2024 |                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                  | Ciągnik samochodowy                           | VIN:              | WJMM1VTH6HC352461 |
| Marka:                                           | IVECO                                         | Nr rejestracyjny: | PO5RC84           |
| Model pojazdu:                                   | AS 440 S46 Stralis XP MR`17 E6 18.0t          | Nr Info-Ekspert:  | 142-07844         |
| Wersja:                                          | T/P Hi-Way Hi-Tronix                          | Rok produkcji:    | 2016              |
| Wskazanie drogomierza                            | 708184 km                                     |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                       | 2016/08/26                                    |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego               | 2024/08/22                                    |                   |                   |
| Rodzaj zabudowy                                  | ciągnik siodłowy z kabiną długą               |                   |                   |
| Rodzaj kabiny                                    | sypialna (odchylana)                          |                   |                   |
| Dop. masa całkow.                                | 18000 kg                                      |                   |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów     | 2 / 4x2 / aut. (mech. sterowana elektrycznie) |                   |                   |
| Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi | resory / poduszki / 3800 mm                   |                   |                   |
| Jednostka napędowa                               | z zapłonem samoczynnym                        |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                          | 11118 ccm / 338kW (460KM)                     |                   |                   |
| Doładowanie                                      | Turbosp. z chłodn. powietrza                  |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów               | 6 / rzędowy                                   |                   |                   |
| Norma spalin                                     | E6                                            |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej kabiny                  | Niebieski 2-warstwowy typu uni                |                   |                   |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 \*Dach regulowany mechanicznie
- 2 \*Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- 3 \*Instalacja do podłączenia przyczepy
- 4 \*Kabina sypialna
- 5 \*Klimatyzacja
- 6 \*Leżanka
- 7 \*Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 8 \*Radioodtwarzacz

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 9 \*Spoiler dachowy
- 10 \*Spoilery boczne
- 11 \*System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 12 \*System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 13 \*Szyby regulowane elektrycznie
- 14 \*Tachograf
- 15 \*Tempomat

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | DUNLOP 315/70 R22.5 156/150L SP 346 HL TL M+S | 12,0         |
| Przednie prawe: | DUNLOP 315/70 R22.5 156/150L SP 346 HL TL M+S | 12,0         |
| Tylne LZ:       | *HANKOOK 315/70 R22.5 154/150L SMART FLEX     | 6,0          |
| Tylne LW:       | *HANKOOK 315/70 R22.5 154/150L SMART FLEX     | 6,0          |
| Tylne PZ:       | *HANKOOK 315/70 R22.5 154/150L SMART FLEX     | 6,0          |
| Tylne PW:       | *HANKOOK 315/70 R22.5 154/150L SMART FLEX     | 6,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

### KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

( - )

### KOREKTY RÓŻNE RAZEM

( - )

### KOREKTA ZA OGUMIENIE

( - )

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu          | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne            | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 2    | Drzwi boczne            | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Narożnik przedni kabiny | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Narożnik przedni kabiny | P     | Odkształcenia, zarysowania     |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|----------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Dach           |       | 120-160              |      |
| 2    | Drzwi          | L     | 90-100               |      |
| 3    | Ściana boczna  | L     | 100-120              |      |
| 4    | Drzwi          | P     | 90-110               |      |
| 5    | Ściana boczna  | P     | 90-110               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Nadkole tylne             | P     | Rozerwane                    |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana                   |      |         |
| 3    | Szyba przednia            |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Fotel przedni  | P     | Zabrudzony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

|    |                                            |          |
|----|--------------------------------------------|----------|
| 1  | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2  | Przyspieszenia pojazdu                     | BEZ UWAG |
| 3  | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 4  | Głośność (stuk) zawieszenia                | BEZ UWAG |
| 5  | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 6  | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7  | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 8  | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |
| 9  | Działanie drogom. i szybkościomierza       | BEZ UWAG |
| 10 | Wskaźnik temperatury silnika               | BEZ UWAG |
| 11 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania    | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                             |              |
|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 1szt okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK          |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK          |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK          |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK          |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.p. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5




Fot. nr 6






Fot. nr 7




Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22






Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40






Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51Fot. nr 52

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*