

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	210555/4/24-11401	Data raportu	15-04-2024
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-04-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/24972/24/04/03	Miejsce oględzin	ul. Zawodników 2, 80-729 Gdańsk

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPCFLS01204
Marka, model	FORD Mondeo Kombi 19-21
Typ, wersja	Mondeo 2.0 EcoBlue Executiv...
Numer rejestracyjny	GD256XA
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	208 489 km
Data 1. rej./rok prod.	03-02-2021/2020
Data nast. bad. techn.	30-01-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Active Park Assist - system wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel pasażera z regulacją leżdziową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl komfortowy, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey, Gniazdko 12V w bagażniku, Gniazdko 230V, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem i uchwytami na napoje, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja - nawiewy w konsoli centralnej na drugi rząd siedzeń, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia, Lampy tylne LED, Listwy progowe - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Obramowania szyb bocznych - w kolorze czarnym, Ogranicznik prędkości, inteligentny, Ogrzewana tylna kanapa, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet dla palących (popielniczka, zapalniczka), Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne, 1 i 2 rząd siedzeń, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory halogenowe, projekcyjne, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System naw. sat. z Ford SYNC 3.2 i DAB+, wys. kolor. dot. 8", AppLink, Bluetooth, TMC, 8 głośników, 2xUSB, System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Szyby przednie i tylne elektryczne, z systemem automatycznego zamykania oraz czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Cypres Ebony, Tempomat, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wnętrze testowane pod kątem alergii, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów, Zagłówki foteli przednich z regulacją w 4 kierunkach, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowie światła przeciwmgielnych, Światła przeciwmgielne, przód, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalizowany, Moondust Silver, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, LM005	215/60 16 99H	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM005	215/60 16 99H	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, LM005	215/60 16 99H	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM005	215/60 16 99H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150

13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Światnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Światnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Ośłona chłodnicy	ubytki materiału	WY	0.9
2	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	1.7
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Światnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Dach	ślady korozji	NA	0.3
7	Spoiler zderzaka tylnego	nietrwały montaż	NA	0.3
8	Okładzina zderzaka przedniego	zabrudzenie		
9	Światnik przedni L	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Światnik tylny , część górna R	rysa/odprysk		
14	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
15	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny cz dolna - Inne 1



Fot. 48

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1