

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	286191/4/24-14707	Data raportu	13-04-2024
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik inż. Michał Dzik	Data oględzin	11-04-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/25658/24/04/05	Miejsce oględzin	ul. Zawodników 2, 80-729 Gdańsk

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0FXXWPCFLL46739
Marka, model	FORD Mondeo Kombi 19-21
Typ, wersja	Mondeo 2.0 EcoBlue Trend aut
Numer rejestracyjny	GD542VK
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	151 144 km
Data 1. rej./rok prod.	14-10-2020/2020
Data nast. bad. techn.	13-10-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Dywaniki welurowe o podwyższonej jakości z przodu i z tyłu, E-shifter - pokrętko do sterowania skrzynią biegów, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji TA, EBA, Elektryczny hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60, FordPass Connect z modelem GSM, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, Fotele przednie - styl komfortowy, Funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczeń - Ford MyKey, Funkcja wyłączania światła z opóźnieniem, Gniazdko 12V w bagażniku, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Inteligentny ogranicznik prędkości, Kanapa tylna składana, dzielona w proporcji 60:40, ze składanym podłokietnikiem i uchwytyami na napoje, Kierownica skórzana, Kieszonka w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja - nawiewy w konsoli centralnej na drugi rząd siedzeń, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietnikiem, Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary, Lampki do czytania w drugim rzędzie foteli, Lampki oświetlenia wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączenia, Lampy tylne LED, Listwy progowe - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Obrazowania szyb bocznych - w kolorze czarnym, Ogranicznik prędkości, regulowany, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Pakiet dla palących (popielniczka, zapalniczka), Podsufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne kolan, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory halogenowe, projekcyjne, Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem w kolorze czarnym, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi - Auto High Beam, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), Szyby przednie i tylne elektryczne, z systemem automatycznego zamykania oraz czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Cypres Ebony, Tempomat, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów, Zagłówki foteli przednich z regulacją w 4 kierunkach, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik Moondust Silver, Pakiet Business, Pakiet Winter, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Alarm

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	215/60 16 99H	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	215/60 16 99H	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	215/60 16 99H	7,5 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP PERFORMANCE	215/60 16 99H	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

16	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

W zakresie do 200 μ m

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μ m]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka pokrywy tylnej dół	niekompletna	WY	0.5
2	Okładzina zderzaka przedniego	odkształcenie	NA	2
3	Dach	wgniecenie, odpryski lakieru	NA	1.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	4.5
5	Podsufitka	zabrudzenie	NA	0.5
6	Błotnik przedni L	odpryski lakieru		
7	Błotnik przedni R	odpryski lakieru		
8	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie		
11	Oslona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
13	Próg L	zarysowanie		
14	Błotnik tylny , część górna L	zarysowanie		
15	Błotnik tylny , część górna R	wgniecenie		
16	Boczek tapicerski drzwi kpl. R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29

Dowód rej. Str. 1




Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 11

Książka serwisowa – dane



Fot. 12

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Łótnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 42


Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44


Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1



Fot. 60

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Wykładzina pokrywy tylnej() - Inne 3