

Nr zlecenia: 114/18/04/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 2024/04/18

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Dariusz Mrugalski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA31DY050FL75348
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	DW4NW70
Model pojazdu:	320 Diesel Mild Hybrid MR`19 E6d G20	Nr Info-Ekspert:	003-06013
Wersja:	xDrive Luxury Line Steptronic	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	124168 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/08/17		
Data ważności badania technicznego	2024/08/17		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	2205 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Podłokietnik centralny przedni regulowany
2	Asystent uwagi	30	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Dywaniki welurowe	31	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Funkcja Follow-Me-Home	32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Głośniki 6 szt.	33	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Gniazdo 12V w przednim schowku	34	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)

7	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	35	Progi drzwiowe z emblematem BMW
8	Immobilizer	36	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Comfort, Sport
9	Kierownica wielofunkcyjna	37	Przycisk Start/Stop
10	Klamki zewnętrzne podświetlane	38	Reflektory przednie LED
11	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	39	System alarmowy fabryczny
12	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	40	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
13	Kluczyk w stylistyce Luxury Line	41	System stabilizacji toru jazdy DSC
14	Kolumna kierownicy regulowana	42	Szyby atermiczne
15	Końcówki układu wydechowego podwójne	43	Światła p/mgielne LED
16	Krata wlotu powietrza z chromowanymi poprzeczkami	44	Światła tylne LED
17	Kurtyny powietrzne boczne	45	Tapicerka ze skóry Vernasca z dekoracyjnym obszyciem
18	Listwy progowe aluminiowe przednie z napisem BMW	46	Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 771"
19	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	47	Tempomat z funkcją hamowania
20	Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną	48	Tuner radiowy cyfrowy DAB
21	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	49	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
22	Obramowanie szyb chromowane, wysoki połysk	50	Wykończenie wnętrza czarnym drewnem jesionu
23	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	51	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
24	Oświetlenie Ambiente	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Oświetlenie powitalne	53	Zestaw naprawczy opon
26	Pakiet schowków dodatkowych	54	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
27	Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec	55	Złącza USB w podłokietniku typu A i C
28	Pas przedni w stylistyce Luxury Line		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 BMW Live Cockpit
 - Kontroler iDrive
 - System operacyjny BMW 7.0
 - Monitor pokładowy 8,8" dotykowy, rozdzielczość 1280x480
 - Zestaw wskaźników 5,7"
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 3 Kierownica sportowa pokryta skórą
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet Connected
 - Usługi Concierge Services
 - Usługi Connected Drive
 - Usługi Zdalne
- 6 System Active Guard Plus
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Zestaw głośnomówiący Bluetooth
 - Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
 - Wyświetlacz 5" dotykowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent parkowania
2	Asystent świateł drogowych
3	BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji (dopłata) System nawigacji satelitarnej Wyświetlacz wskaźników 12,3" System operacyjny BMW 7.0 Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
4	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany
5	Fotele przednie sportowe
6	Głośniki HiFi zestaw (dopłata) Głośniki 10 szt. Wzmacniacz audio 205W
7	Hotspot Wi-Fi
8	Lakier metalizowany
9	Ogrzewanie postojowe
10	Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste
11	Rezygnacja z emblematu modelu
12	System Active Protection
13	System Dostęp komfortowy
14	Tarcze kół aluminiowe 19" "Individual Double Spoke 793 Bicolor", opony Runflat (dopłata) Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat Tarcze kół aluminiowe 19" "Individual Double Spoke 793 Bicolor"
15	Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata) Tempomat aktywny System Stop & Go
16	Zbiornik paliwa 59l

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 225/50 R17 98H XL W 320 WIN.I*CEPT EVO2 TL	6,0
Przednie prawe:	HANKOOK 225/50 R17 98H XL W 320 WIN.I*CEPT EVO2 TL	5,0
Tylne lewe:	HANKOOK 225/50 R17 98H XL W 320 WIN.I*CEPT EVO2 TL	5,0
Tylne prawe:	HANKOOK 225/50 R17 98H XL W 320 WIN.I*CEPT EVO2 TL	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.
Opony Pirelli P Zero
255/35 R19 96Y
225/40 R19 93Y
Bieżnik 4.0-5.5mm


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		30-70	
2	Dach		70-80	
3	Błotnik przedni	L	50-90	
4	Próg	L	70	

5	Słupek przedni	L	80	
6	Drzwi przednie	L	90-100	
7	Słupek środkowy	L	40	
8	Drzwi tylne	L	80-100	
9	Błotnik tylny	L	80-90	
10	Błotnik przedni	P	50-80	
11	Próg	P	70	
12	Słupek przedni	P	70	
13	Drzwi przednie	P	110-120	
14	Słupek środkowy	P	50	
15	Drzwi tylne	P	100-120	
16	Błotnik tylny	P	120-130	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		60-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Zderzak tylny		Starcia powłoki lakierowej		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
5	Szyba drzwi bocznych (dodatkowych) tylnych	L	Odpryski warstwy zewnętrznej		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|----|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Stateczność ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 6 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 7 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 9 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 10 | Działanie ABS | BEZ UWAG |
| 11 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 12 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 13 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

- ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. rzeczoznawcy sp. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niewymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także z skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. Przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem sierszeńkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü Opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest wanny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu