

Nr zlecenia: 09/13/02/2024/LAKMA

z dnia: 2024/02/13

Zleceniodawca:

Lakma Strefa Sp z o.o.
Gajowa 7
43-254 Warszowice

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B E R 6 N J 4 M Z 0 3 6 1 4 5
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	SG9377X
Model pojazdu:	Fabia III 1.0 TSI MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04081
Wersja:	Style	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	179006 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/12/10		
Data ważności badania technicznego	2025/12/06		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1582 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL
- 3 Blokada mechanizmu różnicowego XDS
- 4 Bluetooth
- 5 Czujnik zmierzchu
- 6 Czujniki parkowania - tył
- 7 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 8 Dywaniki
- 9 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 10 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 11 Funkcja Easy Start
- 12 Gniazdo 12V
- 13 Hamulce tarczowe na osi tylnej
- 14 Immobilizer
- 15 Kieszenie w oparciach foteli przednich
- 16 Klimatyzacja automatyczna
- 17 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- 18 Koło zapasowe
- 19 Komputer pokładowy
- 20 Konsola centralna
- 21 Kurtyny powietrzne boczne
- 22 Ogranicznik prędkości
- 23 Podłokietnik przedni z zamykanym schowkiem

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 24 Poduszka powietrzna kierowcy
- 25 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 26 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 27 Schowek na okulary
- 28 Schowki pod przednimi fotelami
- 29 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 30 System Front Assist
- 31 System kontroli ciśnienia w oponach
- 32 System p/poślizgowy MSR
- 33 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 34 System pokolizyjny ACS
- 35 System Start/Stop
- 36 System wspomagania nagłego hamowania
- 37 System wspomagania ruszania pod górę
- 38 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 39 Światła p/mgielne przednie
- 40 Światło dodatkowe STOP
- 41 Tarcze kół aluminiowe 6Jx15
- 42 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
- 43 Wycieraczka szyby tylnej
- 44 Wyświetlacz Maxi-DOT
- 45 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 46 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Pakiet 3-ramienna kierownica, radio, telefon
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Sterowanie radiem w kierownicy
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna
Kierownica pokryta skórą
Sterowanie telefonem w kierownicy
- 3 Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy
- 4 Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED
Reflektory halogenowe
Światła do jazdy dziennej LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Pakiet Comfort (dopłata)
Klimatyzacja automatyczna
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Kamera cofania
System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy
- 2 Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA	185/60	R15	84T	FRIGO 2 TL	4,0
Przednie prawe:	DĘBICA	185/60	R15	84T	FRIGO 2 TL	4,0
Tylne lewe:	DĘBICA	185/60	R15	84T	FRIGO 2 TL	4,0
Tylne prawe:	DĘBICA	185/60	R15	84T	FRIGO 2 TL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		107	
2	Dach		125	
3	Błotnik przedni	L	121	
4	Próg	L	83	
5	Drzwi przednie	L	117	
6	Drzwi tylne	L	94	
7	Błotnik tylny	L	99	
8	Błotnik przedni	P	101	
9	Próg	P	72	
10	Drzwi przednie	P	109	
11	Drzwi tylne	P	112	
12	Błotnik tylny	P	140	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		106	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa wlewu paliwa		Nie otwiera się.		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Schówek		Zarysowania		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|----|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 9 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 10 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 11 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1szt okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.s.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

Fot. nr 47Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Dokumentacja przekazania samochodu
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
7N6E96N74M2U36143
Data dostarczenia pojazdu 16.02.2024

Partner handlowy SKODA
 ALTO CENTRUM GLIWICE
Leltek Group
Gliwice
 A01 00141

Pieczętka i podpis sprzedającego

Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie oraz że otrzymałem(am) informacje dot. dotyczące prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję?
☐ TAK
☒ NIE
Ograniczenie przedłużonej gwarancji SKODA **
lat: _____
lub
km: _____
lub
mili: _____
** W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Właściciel pojazdu

1. Właściciel pojazdu
Samochód o numerze rejestracyjnym
AG 9377 X
należy do:
Tytuł, nazwisko / firma
WALKMANN FARMACJA
PODOLSKA POLSKA
Adres: _____
Telefon: _____

2. Właściciel pojazdu
Samochód o numerze rejestracyjnym
należy do:
Tytuł, nazwisko / firma: _____
Adres: _____
Telefon: _____

Partner handlowy SKODA
 ALTO CENTRUM GLIWICE
Leltek Group
Gliwice
 A01 00141

Doradca techniczny:
Telefon: _____

Partner handlowy SKODA
Doradca techniczny:
Telefon: _____

16/02/2024 14:38

Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu