

Nr zlecenia: 75/09/04/2024/EUROCASH

z dnia: 09.04.2024

Zleceniodawca:

EUROCASH S.A.
ul Wisniowa 11
62-052 Komorniki

Rzeczoznawca:

Łukasz Wyszyński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	TMBHE61Z0C2073785
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	PZ391HR
Model pojazdu:	Octavia II 2.0 TDI-CR MR`09 E5	Nr Info-Ekspert:	034-01664
Wersja:	Ambiente	Rok produkcji:	2011
Wskazanie drogomierza	320517 km		
Data pierwszej rejestracji	15.11.2011		
Data ważności badania technicznego	30.01.2025		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	1950 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 103kW (140KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	26	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Czujniki parkowania - tył	27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Filtr p/pyłkowy	28	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	29	Reflektory przednie projekcyjne
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	30	Relingi dachowe
7	Fotel pasażera z regulacją odcinka	31	Roleta do bagażnika

	łędźwiowego		
8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	32	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
9	Gniazdo 12V w bagażniku	33	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
10	Immobilizer	34	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokryw bagażnika
11	Kieszenie w oparciach foteli przednich	35	System DSR
12	Klimatyzacja	36	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
13	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
14	Komputer pokładowy	38	System p/poślizgowy MSR
15	Kurtyny powietrzne boczne	39	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
16	Listwy boczne w kolorze nadwozia	40	System pokolizyjny ACS
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	41	System wspomagania nagłego hamowania
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	42	Szyby przednie regulowane elektrycznie
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	43	Szyby tylne regulowane elektrycznie
20	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	44	Światła p/mgienne przednie
21	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	45	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
22	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	46	Wspomaganie układu kierowniczego
23	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	47	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Podłokietnik centralny przedni	48	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.
- 2 Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
Opony 195/65 R15
Tarcze kół stalowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3 + złącze AUX IN

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BARUM 195/65 R15 91T POLARIS 3 TL	4,0
Przednie prawe:	BARUM 195/65 R15 91T POLARIS 3 TL	4,0
Tylne lewe:	BARUM 195/65 R15 91T POLARIS 3 TL	5,5
Tylne prawe:	BARUM 195/65 R15 91T POLARIS 3 TL	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej, pęknięta listwa		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu, wgniecenia		
6	Wnęka koła tylna	P	Wgniecioną z zarysowaniami i odpryskami powłoki lakierowej		


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, wgniecenia itp.)

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		150-170	
2	Dach		160-180	
3	Błotnik przedni	L	130-170	
4	Drzwi przednie	L	150-170	
5	Drzwi tylne	L	140-160	
6	Błotnik tylny	L	140-160	
7	Błotnik przedni	P	160-200	
8	Drzwi przednie	P	140-160	
9	Drzwi tylne	P	130-160	
10	Błotnik tylny	P	140-160	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Starcia i odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Pęknięcia		
3	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki		

lakierowej					
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowana		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone, zarysowane		
6	Wykładzina bagażnika		Poplamiona		
7	Roleta bagażnika		Porysowana		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

Dane samochodu

Numer identyfikacyjny samochodu

Opis typu

Skrzynia biegów/numer lakieru/ wyposażenie we wnętrzu/moc silnika/ oznaczenie silnika

Wyposażenie dodatkowe

TM8HE6120C20737B5 CFHC

175235 OCT.COM CR AMB

NFP LA7W-8E8E CS 103KW CFHC

EGA 1D0 5SL SRQ 1KS 5FB 1AT 3FA
IN3 1NN H6S 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3
4A0 BL5 JON 7AA 8GU 6YO KH6 BRE
7G0 BDN 8GL 8X0 4K3 B17 607 GN2
3L3 9P1 7X1 9W0 BWD 7A0 3GA
GG1 7MG L13 7P4 F0A 3S2 2UA

Data przekazania samochodu:

10.11.2011

CRH ZAGIEL AUTO Sp. z o.o.
20-722 LUBLIN - ul. Roztocza 4
tel./fax 081 445 52 72 fax 081 649 52 42
NIP 525 712 289 21 42
REGON 142735583
Pieczęć i podpis sprzedawcy

Potwierdzam, że samochód został przekazany w sprawnym stanie technicznym, oraz że udzieliłem wskazań na temat prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis sprzedawcy (patrz „Dane o własności samochodu” str. 4)

Dokumentacja przekazania samochodu

Przebieg przed przekazaniem samochodu

Niniejsza Księжка obsługi dotyczy samochodów Fabia, Praktik, Octavia, Octavia Tour, Laura, Superb i Yeti.

Przekazanie samochodu jest potwierdzane pieczęcią autoryzowanego partnera handlowego Skody.

Przed przekazaniem Państwu samochodu wykonaliśmy jego przegląd według wytycznych Skoda Auto, aby od samego początku mogli się Państwo cieszyć swoim autem.

Przebieg przed przekazaniem

DEALER 00097
ChH Zagiel Auto
Lublin

Data: 10.11.2011

Następny przegląd: Przebieg km: 100 000
lub 12.000
Data: 11.2013

(w zależności od tego, co nastąpi najpierw według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

Fot. nr 43

Dokumentacja przekazania samochodu

Przebieg przed przekazaniem samochodu

Niniejsza Księжка obsługi dotyczy samochodów Fabia, Roomster, Praktik, Octavia, Octavia Tour, Laura, Superb i Yeti.

Przekazanie samochodu jest potwierdzane pieczęcią autoryzowanego partnera handlowego Skody.

Przed przekazaniem Państwu samochodu wykonaliśmy jego przegląd według wytycznych Skoda Auto, aby od samego początku mogli się Państwo cieszyć swoim autem.

Przebieg przed przekazaniem samochodu:

DEALER 00097
ChH Zagiel Auto
Lublin (1)

Data: 10.11.2011

Następny przegląd: Przebieg km: 100 000
lub 12.000
Data: 11.2013

(w zależności od tego, co nastąpi najpierw według wskaźnika okresów międzyobsługowych)

Przedłużona gwarancja

Dotyczy tylko niektórych krajów.

Przedłużona gwarancja musi potwierdzić pieczęcią autoryzowany partner handlowy Skody.

Przedłużona gwarancja

Pieczęć sprzedawcy autoryzowanego partnera handlowego Skody


Potwierdzenie przedłużonej gwarancji z limitem:

lat
lub
km


(zależnie od tego, co nastąpi najpierw)

Odbiera od:

Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 03.04.2015 Przebieg km: 148462

	tak	nie
Zestawy wykonane:	☒	☐
Wymiana oleju	☒	☐
Zmierzano olej silnikowy do zmienionego okresu obsługowego OGI	☒	☐
Kontrola okresowy	☒	☐
Sprawdź, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji	☒	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☒
Dodatkowo co 50 000 km lub 4 lata	☐	☒
Wymiana filtra paliwa	☐	☒
Wymiana świec zapłonowych	☐	☒
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐
Wymień olej i filtry oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana paska rozrządu	☒	☐
Wymiana łańcucha paska zębatego	☒	☐

Wymiana sondy lambda

tak ☐ nie ☒

Przebieg wykonany:

SKODA KORCZYK
Bielsko-Biala

Serwis A01 00092

Pieczęć partnera handlowego Skoda

Następny przegląd:

Przebieg km: 149.000
Data: 03.04.2016


(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań okresów międzyobsługowych)

* Powinno być: serwisowany koni odbył przed korozją nadwozia wzdłuż, odnotować ewentualne braki na stronie 26, "Sprawdzenie odprawy przed korozją nadwozia".

Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

Forma przeliczeń

Strona 1 z 3

Lista przeglądu

Nr zadania	Typi formidowy	Nr zapisu	Wzrost
1000	1000	1000	1000
1001	1001	1001	1001
1002	1002	1002	1002
1003	1003	1003	1003
1004	1004	1004	1004
1005	1005	1005	1005
1006	1006	1006	1006
1007	1007	1007	1007
1008	1008	1008	1008
1009	1009	1009	1009
1010	1010	1010	1010
1011	1011	1011	1011
1012	1012	1012	1012
1013	1013	1013	1013
1014	1014	1014	1014
1015	1015	1015	1015
1016	1016	1016	1016
1017	1017	1017	1017
1018	1018	1018	1018
1019	1019	1019	1019
1020	1020	1020	1020
1021	1021	1021	1021
1022	1022	1022	1022
1023	1023	1023	1023
1024	1024	1024	1024
1025	1025	1025	1025
1026	1026	1026	1026
1027	1027	1027	1027
1028	1028	1028	1028
1029	1029	1029	1029
1030	1030	1030	1030
1031	1031	1031	1031
1032	1032	1032	1032
1033	1033	1033	1033
1034	1034	1034	1034
1035	1035	1035	1035
1036	1036	1036	1036
1037	1037	1037	1037
1038	1038	1038	1038
1039	1039	1039	1039
1040	1040	1040	1040
1041	1041	1041	1041
1042	1042	1042	1042
1043	1043	1043	1043
1044	1044	1044	1044
1045	1045	1045	1045
1046	1046	1046	1046
1047	1047	1047	1047
1048	1048	1048	1048
1049	1049	1049	1049
1050	1050	1050	1050
1051	1051	1051	1051
1052	1052	1052	1052
1053	1053	1053	1053
1054	1054	1054	1054
1055	1055	1055	1055
1056	1056	1056	1056
1057	1057	1057	1057
1058	1058	1058	1058
1059	1059	1059	1059
1060	1060	1060	1060
1061	1061	1061	1061
1062	1062	1062	1062
1063	1063	1063	1063
1064	1064	1064	1064
1065	1065	1065	1065
1066	1066	1066	1066
1067	1067	1067	1067
1068	1068	1068	1068
1069	1069	1069	1069
1070	1070	1070	1070
1071	1071	1071	1071
1072	1072	1072	1072
1073	1073	1073	1073
1074	1074	1074	1074
1075	1075	1075	1075
1076	1076	1076	1076
1077	1077	1077	1077
1078	1078	1078	1078
1079	1079	1079	1079
1080	1080	1080	1080
1081	1081	1081	1081
1082			

Fot. nr 53

[illegible]

Fot. nr 54

Tabela przeglądów

Strona 1 z 1

Lista przeglądu

Nr stacjana 22246	Typ handlowy I 25236	Nr rejestracji 580253	Rejestracja (2011-11-30)
Nr nadwozia TMBH05125236VW8	NBOK CIVIC	Przebieg (km) 57388	Dotyczy serwisów <i>[Signature]</i>
Typ handlowy OCT COM CR AWH 1633	GBR SWP	Rok modelowy 2012	Data 2013-12-20

Przebieg okresowy (okres zmiany)

	OK	nieOK	Uwagi
Tłum tłumienia samochodu: wykonać	☐	☐	
Oświetlenie wnętrza samochodu: sprawdzić bezpieczniki i podłączenie świateł, zaparkowania, grzeńca wyciągu, sygnał dźwiękowy i lampki kontrolne: sprawdzić działanie	☒	☐	
Wskazanie termistru przeglądu: cofnąć za pomocą testera	☐	☐	
Filtł przeciwciepłoty: oczyścić obudowę i wymienić wkład filtra ●	☐	☐	
Sprawdzić działanie cylindrowego zawia	☐	☐	
Przegląd bezpieczeństwa: sprawdzić pod kątem uszkodzenia oraz powłoki maty, bry, wiatrak	☐	☐	
Układ wyłączenia i mycia szyb: sprawdzić pod kątem działania, połączenia żył i uszkodzeń, w razie potrzeby ustawić	☐	☐	
Przebieg silnika: sprawdzić uszkodzenia pod kątem uszkodzeń	☐	☐	
Przebieg: sprawdzić pod kątem uszkodzenia, w razie konieczności ustawić	☐	☐	
Skonkretnienie z przodu - sprawdzić działanie: światła pozycyjne, światła mijania, światła drogowe, reflektory przeciwbliźniowe, kierunkowskazy, światła hamowania	☐	☐	
Skonkretnienie reflektora: sprawdzić, w razie potrzeby ustawić	☐	☐	
Oświetlenie z tyłu - sprawdzić działanie: światła hamowania (brzoza 3, światła hamowania), światła pozycyjne, reflektory do jazdy wzdłuż, światła przeciwbliźniowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, kierunkowskazy, światła hamowania	☐	☐	
Nierównowaga: nast. bieżącej poprawy komory silnika	☐	☐	
Błnik i podwozie w komora silnika (z góry): sprawdzić warunki pod kątem niezgodności i uszkodzeń	☐	☐	
Akumulator: sprawdzić za pomocą testera akumulatorek VAS 5161 lub VAS 5072A: zmierz, koniecznie zamontować akumulator	☐	☐	
Układ chłodzenia: sprawdzić odporność na zamrażanie i poziom płynu chłodzącego / wartość wymagana odporności na zamrażanie: -35°C (zalecane -36°C), wprowadzić zmierzony wartość rzeczywistą: -25°C	☐	☐	
Układ wyłączenia i mycia szyb: sprawdzić poziom płynu i odporność na zamrażanie, uzupełnić płyn (tylko na życzenie klienta)	☐	☐	
Filtł powietrza: oczyścić obudowę i wymienić wkład filtra ●	☐	☐	
Wzrost paliwa: wymienić (tylko samochodowy napędzane olejem napędowym, który NIE spełnia normy DIN EN 590)	☐	☐	
Błnik i podwozie w komora silnika (z dołu): sprawdzić warunki pod kątem niezgodności i uszkodzeń	☐	☐	

<http://portal.gpw.org.pl/naprawa/obsługa/ewidencja/MTD/g/TreśćFormAction>

2013-01-29

Fot. nr 55

[illegible]

Fot. nr 56

Fot. nr 57Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu