

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	286562/4/24-14707	Data raportu	26-04-2024
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga inż. Michał Dzik	Data oględzin	23-04-2024
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/29384/24/04/18	Miejsce oględzin	ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6GK3K1021050
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 1.6 T Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	WD2332M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/147 kW
Stan licznika	232 990 km
Data 1. rej./rok prod.	29-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	05-03-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

7 głośników premium, Antena radiowa w tylnej szybie, Antena zdywersyfikowana w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 18, 15 ramion, Opony 245/45, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Listwa czarna matowa w linii dachu, Listwy progowe "Opel" w drzwiach przednich, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłonecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie halogenowe, Regulacja wysokości świecenia reflektorów - automatyczna, Schowek na okulary w konsoli środkowej, zamykany, Sterowanie radiem z kierownicy, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Oxford z elementami z sztucznej skóry Morroccana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny 4.2 cali z komputerem pokładowym, Zagłówki tylny, środkowy, Zestaw Dobrej Widoczności, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Dywaniki welurowe, Fotel kierowcy z regulacją elektryczną, pakiet, Fotel pasażera AGR z ręczną regulacją długości siedz., wysokości i nachylenia, elektryczną leżadłową, Fotele tylne ogrzewane, Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe, Koło zapasowe dojazdowe 17, Lakier metalik, Pakiet Asystent Kierowcy 2, Pakiet Asystent Kierowcy 3, Poduszki powietrzne boczne, tył, Przyciemniana szyba z tyłu i tylne boczne, Tylna kanapa składana na płasko, dzielona 40/20/40, Usunięcie oznaczeń silnika, Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 8-calowy, Śruby antykradzieżowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	245/45 18 100Y	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC 5	245/45 18 100Y	6,0 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, RAINSPORT 5	245/45 18 100Y	8,0 mm
	lewe	UNIROYAL, RAINSPORT 5	245/45 18 100Y	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Śłupek środkowy lewy	do 150
2	Śłupek środkowy prawy	do 150
3	Próg lewy	do 150
4	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Śłupek przedni prawy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Drzwi przednie prawe	150 - 200
6	Drzwi tylne prawe	150 - 200
7	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

8	Pokrywa bagażnika	150 - 200
---	-------------------	-----------

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300
2	Dach	150 - 300
3	Drzwi tylne lewe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie	WY	2.3
2	Wyświetlenie drzwi przednich R		WY	
3	Próg R	wgniecenie	WY	7
4	Pianka wypełniająca słupka B, dolna R		WY	0.3
5	Okładzina zderzaka przedniego	liczne, zarysowanie	NA	1
6	Blotnik przedni R	wgniecenie	NA	3.5
7	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	nieprawidłowe mocowanie	NA	0.3
8	Dach	ślady korozji, wgniecenie	NA	0.3
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru	NA	2.5
10	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	1
11	Blotnik tylny R	wgniecenie	NA	3
12	Pokrywa tylna	wgniecenie, odpryski lakieru	NA	2
13	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie		
14	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, zarysowanie		
15	Szyba przednia barwiona	odpryski		
16	Słupek przed A z progiem wym.czes L	odpryski lakieru		
17	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	odpryski lakieru		
18	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
19	Blotnik tylny L	zarysowanie		
20	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
21	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
22	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
23	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		
24	Tapicerka oparcia 1.rząd L	wytarcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Wykładzina pokrywy komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Felga tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Felga przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Fotel prz. lew. - Inne 1