

Nr zlecenia: 66/29/04/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 29.04.2024

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Janusz Chomicz /zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] IV-2024 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:              | VF1R9800562428265 |
| Marka:                                              | RENAULT                                   | Nr rejestracyjny: | PO3KJ82           |
| Model pojazdu:                                      | Clio IV Grandtour dCi MR`17               | Nr Info-Ekspert:  | 031-08748         |
| Wersja:                                             | Limited Energy 90                         | Rok produkcji:    | 2019              |
| Wskazanie drogomierza                               | 126929 km                                 |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 02.04.2019                                |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 29.03.2025                                |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |                   |                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1704 kg*                                  |                   |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                    |                   |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1461 ccm / 66kW (90KM)                    |                   |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                   |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 8                           |                   |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |                   |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                             |
|------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  | 19   | Spoiler dachowy                                                        |
| 2    | Czujniki parkowania - tył                  | 20   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach |
| 3    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości       | 21   | System Bass Reflex                                                     |
| 4    | Fotel pasażera przedni składany            | 22   | System kontroli ciśnienia w oponach                                    |
| 5    | Karta kodowa Renault                       | 23   | System wspomagania ruszania pod górę                                   |
| 6    | Kierownica pokryta skórą                   | 24   | Szyby boczne tylne przyciemniane                                       |
| 7    | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia       | 25   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                                 |
| 8    | Klimatyzacja                               | 26   | Światła do jazdy dziennej LED                                          |
| 9    | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i | 27   | Światła p/mgienne przednie                                             |

|    |                                                                 |    |                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
|    | głębokości                                                      |    |                                                      |
| 10 | Komputer pokładowy                                              | 28 | Tapicerka grafitowa Limited                          |
| 11 | Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym                           | 29 | Tarcze kół aluminiowe 16" Akihiro                    |
| 12 | Pakiet Look w kolorze lśniącej czerni z elementami chromowanymi | 30 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne |
| 13 | Poduszka powietrzna kierowcy                                    | 31 | Wycieraczki z 3 prędkościami pracy 2 szt.            |
| 14 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia           | 32 | Wykończenie zewnętrzne elementami chromowanymi       |
| 15 | Poduszki powietrzne boczne                                      | 33 | Zagłówki foteli przednich regulowane                 |
| 16 | Przygotowanie do montażu radia                                  | 34 | Zamek centralny                                      |
| 17 | Relingi dachowe chromowane                                      | 35 | Zderzaki w kolorze nadwozia                          |
| 18 | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                          |    |                                                      |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

|   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |
|   | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie               |
|   | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie              |
| 2 | Multimedialny Ekran Dotykowy 7" z radioodtwarzaczem 4x20W |
|   | Radioodtwarzacz 4x20W                                     |
|   | Złącze "USB"                                              |
|   | System Bluetooth                                          |
|   | Wyświetlacz 7" dotykowy                                   |
| 3 | Pakiet MEDIA NAV                                          |
|   | Radioodtwarzacz CD                                        |
|   | System nawigacji                                          |
|   | Głośniki 4 szt.                                           |
|   | System Bluetooth                                          |
|   | Złącze USB + AUX-in                                       |
|   | Wyświetlacz 7" dotykowy                                   |
|   | Mapa Europy podstawowa                                    |
| 4 | Systemy ESC + ASR                                         |
|   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR               |
|   | System stabilizacji toru jazdy ESC                        |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Koło zapasowe                         |
| 2 | Lakier metalizowany                   |
| 3 | Pakiet Connect & Go (dopłata)         |
|   | Radioodtwarzacz                       |
|   | Złącze "USB"                          |
|   | System nawigacji satelitarnej TomTom  |
|   | Wyświetlacz kolorowy, dotykowy 7"     |
|   | System multimedialny R-Link Evolution |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | FULDA 195/55 R16 87H KRISTALL CONTROL HP2 TL | 5,0          |
| Przednie prawe: | FULDA 195/55 R16 87H KRISTALL CONTROL HP2 TL | 5,0          |
| Tylne lewe:     | FIRESTONE 195/55 R16 87H WINTERHAWK 2 EVO TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | FIRESTONE 195/55 R16 87H WINTERHAWK 2 EVO TL | 6,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                          | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                   | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                      | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                                           |       |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa                              | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM  | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Przebieg zweryfikowany na stronie historiapojazdu.gov.pl

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony


W wycenie uwzględniono dodatkowy komplet opon:  
Fulda EcoControl  
195/55R16 87H - 6mm

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                               | Opis | Fot.<br>nr |
|------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Pokrywa przednia   |       | Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej, odpryski          |      |            |
| 2    | Drzwi boczne tylne | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                                   |      |            |
| 3    | Błotnik tylny      | L     | Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej, odpryski, korozja |      |            |
| 4    | Błotnik tylny      | P     | Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski                         |      |            |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 130                  |      |
| 3    | Drzwi przednie                | L     | 90                   |      |
| 4    | Drzwi tylne                   | L     | 90                   |      |
| 5    | Błotnik tylny                 | L     | 140-660              |      |
| 6    | Drzwi przednie                | P     | 120                  |      |
| 7    | Drzwi tylne                   | P     | 110                  |      |
| 8    | Błotnik tylny                 | P     | 130                  |      |
| 9    | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 120                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana                   |      |         |
| 2    | Poszycie zderzaka tylnego |       | Zarysowane                   |      |         |
| 3    | Szyba przednia            |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |
| 4    | Klamka zewnętrzna drzwi   | P     | Zarysowana                   |      |         |

bocznych przednich

 **NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot.<br>nr |
|------|------------------------------------------|-------|--------------------|------|------------|
| 1    | Wykładzina bagażnika                     |       | Zabrudzenia, Plamy |      |            |
| 2    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia |       | zarysowania        |      |            |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK           |
| 4 | Apteczka               | TAK           |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

**Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- 2

**Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

**Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*