

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	49/29/04/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Myjka wysokociśnieniowa Karcher HDS 10/20
Nr fabryczny:	brak danych
Data sporządzenia raportu:	07-05-2024r
Wartość rynkowa:	- PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 06-05-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 49/29/04/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest myjka wysokociśnieniowa KARCHER HDS 10/20. Jest to urządzenie czyszczące, zwiększające ciśnienie wody doprowadzanej z zewnątrz, najczęściej za pomocą węża. Woda sprężana jest za pomocą pompy wody, a następnie doprowadzana do pistoletu natryskowego pod wysokim ciśnieniem.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	myjka wysokociśnieniowa
Producent:	KARCHER
Typ/model:	HDS 10/20
Numer fabryczny:	brak danych
Rok produkcji:	brak danych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenie z zewnątrz. Urządzenie zmagazynowane w pomieszczeniu i zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenie niesprawne. Brak tabliczki znamionowej – brak możliwości potwierdzenia roku produkcji. Myjka zabrudzona. Odkręcona obudowa filtra powietrza, przewody, przewód do lancy, złamany uchwyt zewnętrzny. Brak dodatkowych informacji na temat stanu technicznego myjki KARCHER.

Nie okazano dokumentacji technicznej do myjki wysokociśnieniowej Karcher HDS 10/20
Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako zły.

Do dalszej eksploatacji wymagana jest weryfikacja serwisowa stanu technicznego.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

- zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





















