



PROTOKOLLNUMMER: 33076431



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 28.03.2024

Gutachten

Betreff	Bewertungsgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	26.03.2024 / BwFuhrparkService GmbH ST Fritzlär Geb.16 Berliner Strasse 100 34560 Fritzlär
Fahrzeughalter	BeFuhrparkService GmbH Maarstraße 63 53842 Troisdorf
Auftrags-Nummer / Referenz	269876
Amtliches Kennzeichen	Y-868 873
Fahrzeug-Identnummer	WF06XXWPG6KK37800

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	1.470,50 €	279,40 €	1.749,90 €
basierend auf Reparaturkosten	1.697,00 €	322,43 €	2.019,43 €
<hr/>			
Einkaufswert	9.873,95 €	1.876,05 €	11.750,00 €
Verkaufswert	11.680,67 €	2.219,33 €	13.900,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 33076431



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 28.03.2024

Gutachten

Betreff	Bewertungsgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	26.03.2024 / BwFuhrparkService GmbH ST Fritzlar Geb.16 Berliner Strasse 100 34560 Fritzlar
Besichtigung durch	Timo Geißler
Fahrzeughalter	BeFuhrparkService GmbH Maarstraße 63 53842 Troisdorf
Auftrags-Nummer / Referenz	269876
Amtliches Kennzeichen	Y-868 873
Fahrzeugart	Passenger Car
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Transit Connect 220 L1 S&S LKW Trend
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8566 BLJ 00105
Fahrzeug-Identnummer	WF06XXWPG6KK37800
Erstzulassung	03.07.2019
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen vorne entgegen genommen Kennzeichen hinten entgegen genommen
Laufleistung	50.864 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Frozen White
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.499 ccm/ 74 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.390



Maße (L/B/H)	- x 1835 x 1847		
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 /		
Getriebe	Manuell		
Anzahl Gänge	6		
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Grau		
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden		
Raucherfahrzeug	Nein		
Restlauf bis Service	0 Monat(e)		
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände		
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
Vorschaden	Keine Feststellbar		
Nachlackierung	Keine Feststellbar		
Bereifung / Felge			
Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/55 R16 97V	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Stahl	7 / 7
#2 215/55 R16 97V	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Stahl	7 / 7
Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.		
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung: ABS mit EBD, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel, schmales Spiegelformat, Batterie, verstärkt, Berganfahrassistent, Bodenbelag: Fußmatten vorn, Teppichfußmatten (2-teiliges Set), Bodenbelag: Teppichboden (1. und 2. Reihe), Bordcomputer inkl. Außentemperaturanzeige, Dieselpartikelfilter (DPF) mit SCR-Katalysator und AdBlue-Tank, Doppelflügel-Hecktür mit Fenster, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS) inkl. Torque Vectoring Control und adaptiver Lastkontrolle, Fenster, hinten, rechts und links, fest (in Höhe 3. Sitzreihe), Fensterheber hinten, rechts und links elektrisch (in Höhe 2. Sitzreihe), Fensterheber vorn, elektrisch - mit Quickdown-Schaltung für Fahrerseite, Ford Easy Fuel - Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz, Ford ECO-Mode - signalisiert umweltschonende Fahrweise, Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen, beheizbar inkl. elektrisch einstellbarer und beheizbarer Außenspiegel, Gepäckraumbodenmatte, gummiert, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Handschuhfach mit Deckel, Heckscheiben beheizbar, Heckscheiben-Wischwaschanlage, Innenbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum mit



PROTOKOLLNUMMER: 33076431



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 28.03.2024

Verzögerungsschaltung, Innenbeleuchtung vorn mit Verzögerungsschaltung, Isofix-Halterung an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Klimaanlage vorn inkl. halb-elektronischer Umluftschaltung, Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar, Mittelkonsole, vorn - offen mit Ablagefläche, Nebelscheinwerfer, Notbremslicht - Warnblinkaktivierung bei starkem Bremsen, Radio: Ford Audiosystem 1 - Radio-(UKW/MW) - USB-Anschluss - Bluetooth-Schnittstelle - Audio-Fernbedienung am Lenkrad - Freisprecheinrichtung, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Räder: Stahlräder 6,5 J x 16 mit 205/60 R 16 Reifen und Radzierblenden, Schiebetür, rechts und links, Seitenschutzleisten, Kunststoff, Servolenkung, elektro-mechanisch EPAS- (Electric Power Assisted Steering), Sicherheits-Bremsassistent EBA - Emergency Brake Assist, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn - Warnsystem für nicht angelegten Fahrersicherheitsgurt, Sicherungstürverriegelung, automatisch (45 Sek.) - Automatische Wiederverriegelung, wenn innerhalb von 45 Sekunden nach dem Entriegeln per Fernbedienung keine Tür geöffnet wurde, Sitze für Fahrgastraum: 2. Sitzreihe - Sitzbank, 60 : 40 geteilt, klappbar und hochstellbar - ISOFIX-Halterung an den äußeren Plätzen, Spoilerlippe vorn, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Staufach, verdeckt, auf Armaturenräger, Steckdose: 12-Volt-Anschluss an Mittelkonsole vorn und hinten, Steckdose: 12-Volt-Anschluss in Staufach auf Armaturenräger (Fahrerseite), Stoßfänger vorn und Stoßfängerendkappen hinten in Wagenfarbe lackiert, Tagfahrlicht, Trennwand: Gittertrennwand - verschiebbar (auf Positionen hinter 1. und 2. Reihe), Tür-Kindersicherung an Schiebetüren, Verzurrösen, Wegfahrsperre, elektronisch (EPATS), Wärmeschutzverglasung, leicht getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung - Türschloss nur an Fahrertür - 2 Schlüssel, davon 1 Fernbedienungsschlüssel, Zuheizung, elektrisch (PTC), vorn

Sonderausstattung: Airbag: Frontairbag für Beifahrer - Frontairbag für Beifahrer inkl. Deaktivierungsfunktion und Handschuhfach mit Deckel, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Fensterheber vorn und hinten elektrisch, mit Quick-up/down-Schaltung - Spiegel klappen sich beim Abschließen des Fahrzeugs automatisch an, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent und Müdigkeitswarner, Geschwindigkeitsregelanlage mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer (kamerabasiert) - mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer (kamerabasiert) inkl. Verkehrsschild-Erkennungssystem - Multifunktions -Lederlenkrad mit 4 Speichen im Aluminium-Dekor, Lackierung: Sonderlackierung in Normalfarbe, Park-Pilot-System hinten, Park-Pilot-System vorn und hinten, Pre-Collision-Assist, radar- und kamerabasiert mit Fußgänger - und Radfahrererkennung inkl. Automatischer Notbremsassistent (AEB - Automated Emergency Braking), Dynamische Bremsunterstützung (DBS - Dynamic Brake Support), Auffahrwarnsystem (FCW - Forward Collision Warning), Distanzanzeige und Distanzwarnen (DA - Distance Alert), Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent und Müdigkeitswarner, Reifendruckkontrollsystem, Sitze: Sitz-Paket 25 - Stoff "Capitol/City" in Ebony (schwarz) - Fahrersitz, 3fach manuell einstellbar (vor/zurück, Höhe, Lehne) - Einzel-Beifahrersitz, 2fach manuell einstellbar (vor/zurück, Lehne) und umklappbar - Airbag-Paket (Frontairbag für Beifahrer, Seitenairbags für Fahre - Kopfstützen, höhenverstellbar - Lendenwirbelstütze, manuell (Fahrersitz) - Kartentasche für Fahrersitz - Sitzheizung für Fahrersitz und für Beifahrer-Einzelsitz - Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurt - auf allen Plätzen, Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte auf allen weiteren Plätzen



PROTOKOLLNUMMER: 33076431



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 28.03.2024

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten		Minderwert	
			brutto		brutto	netto
1	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	119,00 €	voll	119,00 €	100,00 €
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	333,20 €	voll	333,20 €	280,00 €
3	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	531,34 €	anteilig	261,80 €	220,00 €
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern	857,40 €	voll	857,40 €	720,50 €
Summe:			1.840,94 €		1.571,40 €	1.320,50 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten		Minderwert	
			brutto		brutto	netto

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten		Minderwert		
		brutto		brutto	netto	
1	Interieur - Hutablage	178,50 €	voll	178,50 €	150,00 €	
Summe:			178,50 €		178,50 €	150,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 33076431



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 28.03.2024

Wertermittlung:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

Einkaufswert ohne MwSt.	9.873,95 €
Einkaufswert inkl. MwSt.	11.750,00 € , enthält 19% MwSt. = 1.876,05 €
Verkaufswert ohne MwSt.	11.680,67 €
Verkaufswert inkl. MwSt.	13.900,00 € , enthält 19% MwSt. = 2.219,33 €
Stichtag der Wertermittlung	27.03.2024

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	108 µm
2	Dachholm links	89 µm
3	Dachholm rechts	93 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	103 µm
6	Kotflügel rechts	88 µm
7	Motorhaube	111 µm
8	Seitenwand links	82 µm
9	Seitenwand rechts	91 µm
10	Tür hinten links	92 µm
11	Tür hinten rechts	93 µm
12	Tür vorne links	96 µm
13	Tür vorne rechts	112 µm



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugbewertung mit einer integrierten Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung und Fahrzeugbewertung des Fahrzeuges nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeuges beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



PROTOKOLLNUMMER: 33076431

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 28.03.2024

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges lediglich bedingt ausreichend. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 33076431



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 28.03.2024

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Michael Winkelbeiner'.

Unterschrift Sachverständiger (Michael Winkelbeiner)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.