

Lichtbildanlage

Dokument 1330160
Fahrzeug-Kennzeichen SU-BW7486
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0DXXWPCHJJ14181
Die Lichtbildanlage enthält
13 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links

Lichtbildanlage

Dokument 1330160
Fahrzeug-Kennzeichen SU-BW7486
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0DXXWPCHJJ14181
Die Lichtbildanlage enthält
13 Fotos



Bild 3: Innenraum vorne



Bild 4: Tacho - bei laufendem Motor

Lichtbildanlage

Dokument 1330160
Fahrzeug-Kennzeichen SU-BW7486
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0DXXWPCHJJ14181

Die Lichtbildanlage enthält
 13 Fotos



Bild 5: Schlüssel/Borddokumente



Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1330160
Fahrzeug-Kennzeichen SU-BW7486
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0DXXWPCHJJ14181
Die Lichtbildanlage enthält
13 Fotos




Bild 7: Servicedokumente




Bild 8
 Fahrzeugzubehör Tirefit abgelaufen

Lichtbildanlage

Dokument 1330160
Fahrzeug-Kennzeichen SU-BW7486
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0DXXWPCHJJ14181

Die Lichtbildanlage enthält
13 Fotos



Bild 9
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel fehlt



Bild 10
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1330160
Fahrzeug-Kennzeichen SU-BW7486
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0DXXWPCHJJ14181
Die Lichtbildanlage enthält
13 Fotos




Bild 11
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 12
Fahrzeugheck Stoßfängerspoiler hinten verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1330160
Fahrzeug-Kennzeichen SU-BW7486
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0DXXWPCHJJ14181

Die Lichtbildanlage enthält
13 Fotos



Bild 13
Fahrzeugheck Stoßfängerspoiler hinten verkratzt