

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-584/2024_PY51118

Numer szkody / sprawy SM-584/2024_PY51118
Nr kalkulacji 7330

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0157805

Numer rejestracyjny: PY51118
Numer nadwozia: VXEYDCPFCPG032601
Marka: OPEL
Model: Movano Heavy CDTI Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 21-24
Typ: Movano Heavy CDTI L4H3
Data pierwszej rejestracji: 07.08.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 7214
Data wyceny: 08.07.2024
Wycena na dzień: 08.07.2024
Wersja bazy danych: 2024.07
Wartość: 118 000,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny 7330
Data wyceny 08.07.2024
Wycena na dzień 08.07.2024
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-584/2024_PY51118

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0157805 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PY51118 / VXEYDCPFPCPG032601
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 07.08.2023 / 11
Rok produkcji 2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 21 513 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 37 400 / -15 887
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka OPEL
Model Movano Heavy CDTI Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 21-24
Typ Movano Heavy CDTI L4H3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, max. wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności 01.10.2022 - 31.03.2024
Pojemność silnika (ccm) 2179
Moc kW / KM 121 / 165
Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 6
Dopuszczalna masa całkowita 3 500
Masa własna / ładowność 2 125 / 1 375
Rozstaw osi 1 / 2 4 035 /

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2024.07)	PLN	116 900
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	1 080
Korekta na przebieg	PLN	750
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 600
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-2 370

Wartość pojazdu (brutto) PLN 118 000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania
- Czujniki parkowania z tyłu
- Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
- Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180 stopni
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem letnim 215/75
- Fotel kierowcy z reg. w 6 kierunkach z reg. podparcia
- lędźwiowego, podłokietnik, szufladą pod spodem
- Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Immobilizer
- Klimatyzacja sterowana ręcznie, klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
- Kolumna kierownicy regulowana przód-tył
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej z laminatu Tefor
- Poduszka powietrzna kierowcy, przednia
- Przegroda kabiny pełna, oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego
- Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane,
- podłokietnik, składane oparcie środkowe tworzące stolik
- System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego BAS
- System Radio z łączami Bluetooth, USB
- System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomaganie ruszania na pochyłościach
- Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy.
- Światła do jazdy dziennej
- Światła obrysowe
- Tapicerka tekstylna Darko
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty do zabezpieczania ładunku
- Zagłówki komfortowe foteli przednich
- Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu)
- Zbiornik paliwa 90 litrów
- Zderzak przedni, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Drzwi tylne nieprzeszkłone otwierane pod kątem do 270 stopni (V)	PLN	380
• Fotel kierowcy amortyzowany hydraulicznie, z podłokietnikami (V)	PLN	650
• Koło zapasowe pełnowymiarowe z podnośnikiem (V)	PLN	360
• Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiętrowy (V)	PLN	210

SUMA**PLN****1 600****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Konieczność naprawy pojazdu (-2%)	PLN	-2 370
-------------------------------------	-----	--------

SUMA**PLN****-2 370****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), TRACMAX, 215/75R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), TRACMAX, 215/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), TRACMAX, 215/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	9
Zużycie [%]:	22
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), TRACMAX, 215/75R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	9
Zużycie [%]:	22
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- nakładka krawędzi wnęki koła przedniego prawego – porysowana,
- nakładka drzwi przednich prawych – porysowana,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





































