

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	65/26/06/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Odkurzacz do liści i trawy Peruzzo TURBO 400
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	24-07-2024
Wartość rynkowa:	



Treść raportu

W dniu 23-07-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 65/26/06/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży. Nie przedstawiono dokumentacji środka technicznego.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest odkurzacz do liści i trawy Peruzzo TURBO 400.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Produkt:	Odkurzacz do liści i trawy
Producent:	Peruzzo
Model:	TURBO 400
Rok budowy:	Brak danych
Nr fabryczny:	Brak danych
Producent silnika:	HONDA GX390
Moc silnika:	11,7 KM
Rodzaj paliwa:	PB
Wydajność:	do 140 m3/min
Średnica wirnika ssawy:	400 mm
Masa własna:	Około 160kg

Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się wewnątrz budynku zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin brak możliwości sprawdzenia w działaniu. Według informacji otrzymanych od okazującego urządzenie sprawne. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności po uruchomieniu.

Podczas oględzin stwierdzono typowe ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zabrudzeń, zarysowań czy śladów korozji.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Brak tabliczki identyfikacyjnej.

Do urządzenia okazano instrukcję obsługi.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











