

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	71/02/08/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Teleskopowy chwytak kontenerów typu twin-lift do suwnic STS Bromma STR45E
Nr fabryczny:	12113
Data sporządzenia raportu:	19-08-2024
Wartość rynkowa:	



Treść raportu

W dniu 17-08-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 71/02/08/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży. Nie przedstawiono dokumentacji środka technicznego.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest teleskopowy chwytak typu twin-lift do suwnic STS Bromma STR45E.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Produkt:	Teleskopowy chwytak kontenerów typu twin-lift do suwnic STS
Producent:	Bromma
Model:	STR45E
Rok budowy:	2009
Nr fabryczny:	12113
Czas pracy:	Brak danych
Masa własna:	10,5t
Uchwyty:	4x 10 ton
Ruch teleskopowy:	20'–45' w około 30 sekund
Prędkość ruchu ramion:	180° w 3 do 5 sekund
Obrót twistlocka:	90° w około 1,5 sekundy
Zasilanie:	400V

Wynik oględzin

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Według informacji otrzymanych od osoby udostępniającej urządzenie wyłączone z czynnej eksploatacji od dłuższego czasu. W pełni sprawne. Brak możliwości sprawdzenia poprawności w działaniu podczas oględzin. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności po uruchomieniu.

Wizualnie przedmiot w stanie dobrym noszący typowe ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci zarysowań, zabrudzeń czy śladów korozji. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych mających wpływ na sprawność techniczną.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono żadnej dokumentacji do przedmiotu.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry. Przed ponownym włączeniem do czynnej eksploatacji zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.































