

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	75/02/08/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Montażownica do opon ciężarowych HOFMANN MONTY 5800 B
Nr fabryczny:	0916.6028208.95
Data sporządzenia raportu:	21-08-2024
Wartość rynkowa:	



Treść raportu

W dniu 17-08-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 75/02/08/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest montażownica do opon ciężarowych HOFMANN MONTY 5800 B.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Produkt:	Montażownica do opon ciężarowych
Producent:	HOFMANN
Model:	MONTY 5800 B
Rok budowy:	2016
Nr fabryczny:	0916.6028208.95
Czas pracy:	Brak danych
Zakres obsługiwanych obręczy:	14" - 58"
Min. średnica otworu obręczy:	130 mm
Max. szerokość opony:	1500 mm
Max. średnica opony:	2500 mm
Siła zbijania opon:	3730 kg
Zasilanie elektryczne:	400V/50Hz
Wymiary:	szerokość: 2990 mm głębokość: 2100 mm wysokość: 2025 mm
Waga urządzenia:	1460 kg

Wynik oględzin

Do oględzin przedstawiono przedmiot zmagazynowany na placu, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Według informacji otrzymanych od osoby udostępniającej urządzenie wyłączone z czynnej eksploatacji od dłuższego czasu. Przed demontażem występowała usterka związana z osią chwytaka kół. Brak możliwości sprawdzenia poprawności w działaniu podczas oględzin.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący typowe ślady zużycia eksploatacyjnego oraz ślady długotrwałego magazynowania na zewnątrz w postaci zarysowań, zabrudzeń czy śladów korozji.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad oraz braków w ukończeniu podczas ponownego włączenia do czynnej eksploatacji.

Do urządzenia nie okazano żadnej dokumentacji.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny. Przed ponownym włączeniem do czynnej eksploatacji zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





















