



System DAT

eRzecznawcy
BERENSONA 159 P
03-287 WARSZAWA

Protokół oględzin WY611XP

Nr sprawy: WY611XP

Nr zlecenia: 03/01/09/2024/Leasys Polska

Właściciel i dane pojazdu

Adres: 03-119 Warszawa, Wyścigowa 6

Producent: Fiat
Typ główny: Doblò (510) Furgon / Multicab / Kombi (2022->)
Podtyp: Furgon L2 1.5 BlueHDi 75 kW
VIN: VYFEFYHT2PJ616042
DAT Europa-Code®: 01 280 138 017 0001
Rok produkcji pojazdu: 2023

Nr rejestracyjny: WY611XP
Pierwsza rej.: 2023-07-27

Okres prod.: 6397
Przebieg: 24514
Nadwozie: karoseria/nadwozie: furgon

Silnik: silnik 1,5 l - 75 kW BlueHDi
Skrzynka biegów: przekładnia 6-biegowa

Wyposażenie

36207 drzwi przesuwne prawy
77602 filtr cząstek stałych
40803 hamulec postojowy elektryczny
10305 karoseria/nadwozie: furgon
28901 klimatyzacja automatyczna
11309 lakier uni
44103 obręcze stalowe 6,5x16
26801 poduszka powietrzna kierowcy
30500 poszycie fotela / tapicerka: materiał

75205 przekładnia 6-biegowa
32905 regulacja fotela przód lewy (4-krotny)
70600 rodzaj napędu: napęd przedni
71687 rozstaw osi 2975 mm
83327 silnik 1,5 l - 75 kW BlueHDi
24143 system audio: radio z ekran dotykowy 8", DAB
25903 system kontroli ciśnienia w ogumieniu
36001 tylne drzwi skrzydłowe bez oszkleń
26708 układ regulacji prędkości jazdy (tempomat)

Zakres naprawy

DVN	Nazwa	Rodzaj operacji	Stopień lakierowania	NZS	RBG	Potrącenie / Rabat	Materiał	Cena razem
54011	drzwi tyłu l. Szkody wcześniejsze: Nie Robocizna ryczałtem: Nie	Lakierowanie (L)	1					
57025	poszycie zderzaka tył śr. Szkody wcześniejsze: Nie Robocizna ryczałtem: Nie	Wymiana (E)						

Uwagi

DVN	Nazwa	Uwagi
54011	drzwi tyłu l.	Zarysowanie/Scratch
57025	poszycie zderzaka tył śr.	Zarysowanie/Scratch Ubytek materiału/Loss of material

Fotografie







