

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/53388/24/07/12
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 12-07-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zlecniodawca:

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski**
DEKRA Polska - O. Sulejówek

Eksperyta techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/53388/24/07/12
12-07-2024

Zlecniodawca

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
CITROEN
Berlingo 18-23, Berlingo XL 1.5 BlueHDI Shine S&S

Nr rejestracyjny
VIN

POS1305E
VR7ECYHZ2MJ834391

Data oględzin
Miejsce oględzin

2024-07-16
Mazowieckie, 04-762 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 74 000 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0147677
Producent	CITROEN
Model	Berlingo 18-23
Typ/wersja	Berlingo XL 1.5 BlueHDI Shine S&S
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1506
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2140
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1499
Moc silnika [KM/kW]	130/96
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	POS1305E
VIN	VR7ECYHZ2MJ834391
Data 1. rejestracji	04-11-2021
Data nast. bad. techn.	04-11-2024
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	47 138 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Michelin, PRIMACY 4 XL	205/55 R17 95V	30 %
	lewe	Michelin, PRIMACY 4 XL	205/55 R17 95V	30 %
tylna	prawe	Michelin, PRIMACY 4 XL	205/55 R17 95V	30 %
	lewe	Michelin, PRIMACY 4 XL	205/55 R17 95V	30 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 28. Lusterka boczne składane elektrycznie |
| 2. AFU - system wspomagania hamowania awaryjnego | 29. Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane |
| 3. ASR | 30. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie) |
| 4. Active Safety Brake - system hamowania awaryjnego | 31. Obudowy lusterek zewnętrznych kolorze czarnym |
| 5. Citroen Connect Radio AF/FM DAB (RCC A2) - ekran 8 cali, MirrorScreen, Bluetooth, 2xUSB i Jack | 32. Poduszki powietrzne boczne - przód |
| 6. Czujnik ciśnienia w ogumieniu | 33. Poduszki powietrzne czołowe |
| 7. Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki przednie) | 34. Poduszki powietrzne kurtynowe |
| 8. Czujnik zmiernych | 35. Półka podsufitowa przednia |
| 9. Czujniki parkowania, tył | 36. Relingi dachowe |
| 10. Drzwi boczne lewe przesuwne manualnie | 37. Roleta zakrywająca przestrzeń bagażową |
| 11. Drzwi boczne prawe przesuwne manualnie | 38. Schowek po stronie pasażera, zamykany, klimatyzowany |
| 12. ESC | 39. System automatycznego przełączania świateł (AFR) |
| 13. Fotel kierowcy Komfort (regulacja wzdłużna, pochylenia, wysokości, lędźwiowa, zagłówka + podłokietnik) | 40. System kontroli uwagi kierowcy |
| 14. Fotel pasażera składany (regulacja pochylenia, zagłówka + podłokietnik + fotel kierowcy komfort) | 41. System niezamierzonego przekroczenia linii z korektą toru jazdy, aktywny (LKA) |
| 15. Fotele pojedyncze (trzy) w 2. rzędzie siedzeń - składane, mocowania isofix, uchwyty na kubki | 42. System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości - rozszerzony |
| 16. Gniazdo 12V w drugim rzędzie | 43. Szyba w pokrywie bagażnika, otwierana + szyby tylne przyciemniane |
| 17. Gniazdo 12V w konsoli środkowej | 44. Szyby przednie sterowane elektrycznie, sekwencyjne |
| 18. Hamulec postojowy elektryczny | 45. Szyby w II rzędzie sterowane elektrycznie, sekwencyjne |
| 19. Hill Assist - wspomaganie ruszania na wzniesieniu | 46. Słupki przy przedniej szybie w kolorze czarnym |
| 20. Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision | 47. Tapicerka materiałowa Mica Green |
| 21. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | 48. Tempomat i ogranicznik prędkości (programowany) |
| 22. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna | 49. Uchwyty do zabezpieczenia bagażu (4szt.) |
| 23. Klamki w kolorze nadwozia | 50. Zamek centralny |
| 24. Klamki wewnętrzne chromowane | 51. Zegary analogowe z wyświetlaczem matrycowym 3,5" |
| 25. Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką | 52. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 26. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 53. Światła do jazdy dziennej LED |
| 27. Listwy boczne ochronne Airbumps, czarne | 54. Światła przeciwmgielne |

Wypożyczenie dealerskie

1. Lakier metalik 715 zł

Wypożyczenie dodatkowe

1. Felgi aluminiowe 17" z ogumieniem 1 463 zł

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 69 512 zł**Korekty**Pierwsza rejestracjaKorekta 1. rejestracji **3 426 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 72 938 złWypożyczenieKorekta wypożyczenia **2 178 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wypożyczenia 75 116 złOgumienieKorekta ogumienia **352 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 75 468 złInne

Stan techniczny - nienaprawione uszkodzenia. (-2,00%) -1 459 zł

Łącznie inne **-1 459 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych 74 010 zł**Wartość rynkowa pojazdu**

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

74 000 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2024 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Data: 17-07-2024

Rzecznik DEKRA:
Witold Zinkowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	160 - 170
2	Błotnik przedni lewy	70 - 80
4	Drzwi przednie lewe	70 - 80
5	Dach	120 - 130
8	Drzwi tylne lewe	100 - 110
9	Błotnik tylny lewy	70 - 80
10	Pokrywa/klapa	60 - 70
11	Błotnik tylny prawy	60 - 80
12	Drzwi tylne prawe	120 - 130
15	Drzwi przednie prawe	110 - 120
17	Błotnik przedni prawy	110 - 120

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii**

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Błotnik	tyln. p.	zarysowanie, liczne		

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Stan techniczny nadwozia (szkielet) opisano w załączonej tabeli.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Listwa ozdobna drzwi	przed. l.	brak		
Listwa ozdobna drzwi	tyln. l.	brak		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

Rok produkcji 2021 wpisany w dowodzie rejestracyjnym zgodny z rokiem produkcji zakodowanym w numerze VIN pojazdu.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Dowód rejestracyjny str. 1.



Fot. 18.
Dowód rejestracyjny str. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

Arkusz kontrolny**Producent****Model****Typ****Nr rejestracyjny****VIN****CITROEN****Berlingo 18-23**

Berlingo XL 1.5 BlueHDI Shine S&S

POS1305E

VR7ECYHZ2MJ834391

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2020)	60 000 zł
Notowanie (2021)	69 512 zł
Notowanie (2022)	80 569 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	04-11-2021
Data wyceny	17-07-2024
Okres eksploatacji [lata]	2,75
Korekta 1. rejestracji	3 426 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	72 938 zł

Wypożyczenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Felgi aluminiowe 17" z ogumieniem		1 463 zł		

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia	2 178 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	75 116 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	352 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	75 468 zł

Inne

Łącznie inne	-1 458,77 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	74 010 zł

Wartość rynkowa pojazdu 74 000 zł (netto/zakup)¹