

Nr zlecenia DEKRA: C-PORT/BAR/73233/24/09/23
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 23-09-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Maciej Szklarz
CAR ARENA (Car-Port sp.z o.o.)
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:
inż. Tomasz Zdanowski
CAR-EXPERT

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0138905
Producent	SKODA
Model	Superb III 19-24
Typ/wersja	Superb 1.5 TSI Ambition
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1440
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2028
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1498
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	manualna
Nr rejestracyjny	TK7934X
VIN	TMBAN7NP3L7069278
Data 1. rejestracji	30-06-2020
Data nast. bad. techn.	20-06-2025
Rok produkcji	2020
Stan licznika [km]	186 449 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/2-warstwowy metalik
Data oględzin	2024-09-25

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Hankook,	215/55 R17	70 %
	lewe	Hankook,	215/55 R17	70 %
tylna	prawe	Hankook,	215/55 R17	70 %
	lewe	Hankook,	215/55 R17	70 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem
3. ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
4. Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
5. Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
6. CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
7. Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)
8. Czujnik deszczu
9. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
10. DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą
11. Dekor Brushed
12. Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
13. EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
14. EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
15. ESP - system stabilizacji toru jazdy
16. Elektryczne podnoszenie szyb, przód
17. Elektryczne podnoszenie szyb, tył
18. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
19. Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem
20. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
21. Fotele przednie z regulacją lędźwiową
22. Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
23. Funkcja SmartLink+
24. Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
25. Gniazdo 12V w bagażniku
26. Grill przedni w kolorze chromu
27. HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
28. Hamulec postojowy, elektromechaniczny
29. Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
30. Immobilizer
31. Instalacja radiowa + 8 głośników
32. KESSY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika
33. Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM)
34. Klamki wewnętrzne chromowane
35. Klamki wewnętrzne podświetlane
41. Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami
42. Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
43. Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika
44. Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne
45. Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu
46. Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwosłepieniowe, oś. LED.
47. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
48. Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
49. MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
50. MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
51. Ogranicznik prędkości
52. Oświetlenie przestrzeni bagażowej
53. Parasolka w drzwiach kierowcy
54. Poduszka kolan kierowcy
55. Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
56. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
57. Podłokietnik Jumbo Box
58. Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
59. RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
60. Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Obsługa głosowa/ICC
61. Schowek na okulary
62. Schowek pod fotelem pasażera
63. Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony
64. Siatki (dwie) na bokach oparcí foteli przednich
65. Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
66. Spryskiwacze lamp przednich
67. TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
68. Tapicerka materiałowa
69. Tempomat
70. Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
71. Tylne oparcie składane, dzielone
72. Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich i tylnych
73. Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą
74. Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether
75. XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów

- | | |
|---|--|
| 36. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 76. Zagłówki z regulacją wysokości |
| 37. Klimatyzacja automatyczna Climatronic | 77. Zamek centralny z pilotem |
| 38. Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT | 78. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 39. Lakier uni | 79. Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |
| 40. Lampy przednie LED Top Matrix | |

Wyposażenie dealerskie

- | | |
|--|---|
| 1. Koło zapasowe dojazdowe, stalowe | - |
| 2. Lakier metalik | - |
| 3. Pakiet Comfort | - |
| Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST | |
| Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem | |
| Ogrzewanie przednich foteli | |
| Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej | |
| 4. Szyba przednia podgrzewana elektrycznie | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/sprzedaż)² -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2024 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 30-09-2024

Rzecznik DEKRA:
inż. Tomasz Zdanowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	100 - 150
2	Światła przednie lewe	100 - 150
3	Słupka przedni lewy	100 - 150
4	Drzwi przednie lewe	100 - 150
5	Dach	100 - 150
6	Słupka środkowy lewy	100 - 150
7	Próg lewy	100 - 150
8	Drzwi tylne lewe	100 - 150
9	Światła tylne lewe	100 - 150
10	Pokrywa/klapa	100 - 150
11	Światła tylne prawe	100 - 150
12	Drzwi tylne prawe	100 - 150
13	Słupka środkowy prawy	100 - 150
14	Próg prawy	100 - 150
15	Drzwi przednie prawe	100 - 150
16	Słupka przedni prawy	100 - 150
17	Światła przednie prawe	100 - 150

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii****Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:
Zarysowania, wgniecenia oraz ubytki powłoki lakierowej

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

NADWOZIE/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Zderzak	przed.	zarysowanie		
Zderzak	tyln.	zarysowanie		

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Stan techniczny nadwozia (osprzęt) opisano w załączonej tabeli.

NADWOZIE/Wnętrze

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Fotel	przed. l.	ślady zużycia mat.		
Wykładziny tapicerskie wraz z osłonami		ślady zużycia mat.		

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Stan techniczny nadwozia (wnętrze) opisano w załączonej tabeli.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator
Stan techniczny układu wydechowego.
 Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.
 Podczas oględzin przedstawiono do wglądu dowód rej. poj. lub/i kartę pojazdu - jednak NIE WYKONANO fot. cyfrowych tych dokumentów z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
 Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
 Oględziny w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.




Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.