

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/64912/24/08/23
Nr zlecenia/szkody: 5260212925
Data zlecenia: 23-08-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Piotr Lułaj
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Rzecznawcy:

Maciej Wiącek (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0127174	LAND ROVER, Range Rover Velar 17-20, Velar 2.0 SD4 R-Dynamic				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1999	240/177	automatyczna	80 148	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WY170EH	SALYA2BN9JA772473		24-05-2018/2018	29-01-2025	biały/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 26-08-2024

Miejsce oględzin:

Van der Car Warszawa (CFM)
Puławska 617/621
02-885 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

Alarm wolumetryczny, Czujnik deszczu, Czujnik parkowania - tył, Dach metalowy, Fotele przednie regulowane w 8 kierunkach, Kanapa tylna składana, dzielona 40/20/40, Kierownica skórzana z chromowanymi wstawkami, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy przednie LED, Listwa bagażnika metalowa, Lusterka zewnętrzne - podgrzewane, Lusterko wewnętrzne, elektrochromatyczne, Mechanizm różnicowy otwarty, Nakładki progowe przednie, metalowe, Pedale wykończone metalem, Podsufitka Morzine (Cirrus / Ivory), Podsufitka w kolorze Ebony, Port USB - x2, Gniazdo 12V - x3 (Pakiet Powe Base), Radio MP3, Schowek w konsoli środkowej, zamykany, System Terrain Response, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Tempomat, Wykończenie wnętrza Shadow Aluminium, Zestaw audio Sound System zawiera wzmacniacz 250W, 8 głośników, Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth, Łopatki zmiany biegów przy kole kierownicy w kolorze Satin Chrome.

Wyposażenie dealerskie

Czujnik parkowania - przód i tył, Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi rotelami, Felgi aluminiowe 19, 5 - ramienne (wzór 5046), wykończone w kolorze ciemnoszarym, Lakier metalik, Pakiet zewnętrzny R-Dynamic Black, Relingi dachowe - czarne, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana perforowana Grained.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	255/55 R19 111H	6,4 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	255/55 R19 111H	6,4 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	255/55 R19 111H	5,9 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	255/55 R19 111H	5,6 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słuppek środkowy lewy	do 150
5	Słuppek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Uszkodzenia niekalkulowane**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Dach, tył	LR091051	wgniecenie, długość cm:2.00	
2	Błotnik tylny L	LR091294	odpryski lakieru	
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	LR091545	łagodne, zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje



Fot. 35

nawigacja



Fot. 36

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 37

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 39

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1