

Masterlease PCM-DZS
Polanki 4
Gdańsk

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 370406/7/24-9573 z dnia 19-07-2024

Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/54500/24/07/17	Data oględzin	17-07-2024
Data zlecenia	17-07-2024	Miejsce oględzin	Łopuszańska 24g
Nr zleceńodawcy			02-220 FUP Warszawa 119

Dane pojazdu

KIA, Sorento 20-, Sorento 2.2 CRDi Prestige Line 4WD DCT 7os., EC 0145725, VIN KNARH81BHM5094691, nr rej. WD8032P



Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Poj./moc silnika	2151 ccm / 148 kW
Stan licznika	78 731 km
Data 1-rej. / rok prod.	22-07-2021 / 2021
Następne bad. tech.	
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa, Asystent martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu z kamer bocznych na wyświetlaczu, BAS - system wspomagania hamowania, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył, Czujnik zmierzchu, DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia, Drugi rząd siedzeń - kanapa i oparcie dzielone (60/40) z funkcją przesuwania, Drugi rząd siedzeń z funkcją automatycznego składania oparć za pomocą przycisku w bagażniku, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold, Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 10 kierunkach w tym wysuwane podparcie pod uda z pamięcią, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa 4 -kierunkowa, Fotel pasażera ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach, Fotel pasażera z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa 2 -kierunkowa, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z funkcją wentylacji, Fotele w drugim rzędzie z funkcją podgrzewania (skrajne miejsca), Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej, Funkcja interkomu ułatwiająca komunikację kierowcy z pasażerami tylnych siedzeń, Funkcja relaks-możliwość odtworzenia na ekranie multimedialnym 1z6 dostępnych seansów relaksacyjnych, Funkcja walk-in ułatwiająca zajęcie miejsca w trzecim rzędzie, Gniazda USB dla 3 rzędu foteli, Gniazda USB w oparciach foteli, HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kamera 360 - system monitorowania otoczenia pojazdu, Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia Drive Mode Select - system automatycznej kontroli trybu jazdy, Kia Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Kia Following Assist, Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy, Kia High Beam Assist – asystent świateł drogowych, Kia Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie, Kia Intelligent Speed Limit Warning- system rozpoznawania znaków drogowych, Kia Lane Keep Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez kluczyka, Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania klapy bagażnika, KiaRearCrossTrafficAlert - system monitorowania

ruchu pojazdów podczas cofania, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica z łopatkami zmiany biegów, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni, Lampy tylne LED (diodowe), Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne fotochromatyczne, MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny, Nakładki na pedały, aluminiowe, Nawiewy dla pasażerów 2 i 3 rzędu, manualna regulacja siły nawiewu dla pasażerów 3 rzędu, Nivomat - zawieszenie tylne z funkcją samopoziomowania, Oparcie foteli lotnicze z kieszeniami na tablet, Oświetlenie kameralne wnętrza z efektem podświetlenia drzwi 3D, Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna kierowcy - centralna, Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 3 rzędów siedzeń, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Podłokietniki w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie foteli z miejscami na kubki, Radio MP3 RDS, system audio z 6 głośnikami, USB, DAB, antena dachowa płetwa rekina, Rear Occupant Alert - funkcja przypominania o obecności pasażerów w 2 i 3 rzędzie, Reflektory LED typu projekcyjnego, Regulacja podświetlenia zegarów, Relingi dachowe - srebrne, Roleta przestrzeni bagażowej, Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych dla pasażerów 2. rzędu, Ryglowanie zamków po ruszeniu - automatyczne, Safe Exit Assist - funkcja uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych od gdy nadjeżdża pojazd z tyłu, Schowek pasażera zamykany, podświetlany, flokowany, Sortownik pod podłogą bagażnika, Spoiler dachowy, System Blind Spot Collision Avoidance Assist, System Start/Stop, System monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych - KiaBlindSpotDetection, System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania, System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania + aktywacja hamulców w wypadku zagrożenia, System nagłośnienia Bose z 12 głośnikami oraz systemem dynamicznej kompensacji dźwięku, System nawigacji satelitarnej KIA Live, kolorowy ekran dotykowy 10.25cali, Bluetooth, personalizacja, System powiadamiania ratunkowego E-Call, System zdalnego parkowania z pilota, Szyba przednia akustyczna, Szyby boczne-tylne przyciemniane, Szyby odbijające promienie słoneczne (przednia szyba i szyby boczne z przodu), Szyby przednie i tylne z funkcją bezpieczeństwa oraz automatycznym trybem pracy góra/dół, Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka skórzana Nappa, Trzeci rząd siedzeń - oparcie składane 50/50, UVO Connect - wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o samochodzie, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika, Wyświetlacz Head-up, Zagłówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia, Zamek centralny z pilotem, Zegary cyfrowe z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3 cali z trybami: Normal, Sport, Eco, Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 7-10W z funkcją przeciwdziałającą przegrzewaniu, Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, Światła przeciwmgielne LED, Dach szklany panoramiczny odsuwany elektrycznie, elektryczna roleta, Felgi aluminiowe 20 z ogumieniem 255/45, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	255/45 20 105V	2,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	255/45 20 105V	2,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	255/45 20 105V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	255/45 20 105V	5,0 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (NIE), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceńodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200
4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200
5	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Tapicerka siedziska 1.rząd (L)	zabrudzenie
2	Tapicerka siedziska 1.rząd (R)	zabrudzenie
3	Tapicerka siedziska 2.rząd (L)	zabrudzenie
4	Dywaniki podłogi komplet	zabrudzenie
5	Instrukcja obsługi	brak

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocizny.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzecznawca DEKRA
Jan Rybołowik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24


Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Zdjęcie do protokołu



Fot. 28

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 30

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 32

Wykładzina podłogi - Inne

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 34

Wykładzina podłogi - Inne 2