

Nr zlecenia: 39/22/11/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 22.11.2024

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/ zatw. przez Pion Weryfikacji eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XII-2024	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WAUZZZF41KA069222
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	KOS97722
Model pojazdu:	A4 Allroad 2.0 45 TFSI MR`17 E6 B9	Nr Info-Ekspert:	002-03540
Wersja:	S tronic	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza		161019 km	
Data pierwszej rejestracji		26.04.2019	
Data ważności badania technicznego		24.05.2025	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkow.		2200 kg	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1984 ccm / 180kW (245KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		AWD (4x4)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Czarny 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Aplikacje dekoracyjne wnętrza srebrnoszare Diament	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Apteczka	38	Radio MMI plus
4	Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold	39	Reflektory ksenonowe
5	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	40	Regulacja zasięgu reflektorów dynamiczna
6	Autoalarm	41	Relingi dachowe czarne

7	Blokada drzwi elektryczna	42	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
8	Blokada prędkości maksymalnej elektroniczna	43	System Audi drive select efficiency
9	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie	44	System Audi pre sense city wspomaganie bezpieczeństwa
10	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	45	System Bluetooth
11	Dywaniki welurowe przód/tył	46	System kontroli trakcji ESC
12	Gaśnica	47	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
13	Głośniki 8 szt.	48	System Start/Stop
14	Immobilizer	49	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
15	Klimatyzacja automatyczna	50	Szyba przednia z izolacją akustyczną
16	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	51	Szyby atermiczne
17	Koło zapasowe dojazdowe	52	Szyby barwione zielone
18	Kompresor	53	Światła do jazdy dziennej
19	Komputer pokładowy	54	Tapicerka tekstylna Index
20	Kurtyny powietrzne boczne	55	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 225/55
21	Listwy progowe Audi exclusive line z aluminiowymi wstawkami napisem allroad	56	Trójkąt ostrzegawczy
22	Listwy wokół szyb w kolorze czarnym	57	Wskaźnik ograniczenia prędkości
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	58	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
24	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	59	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne zmienne
25	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	60	Wykładzina bagażnika
26	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	61	Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
27	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	62	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
28	Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	63	Zagłówki foteli przednich regulowane
29	Ośłona silnika i skrzyni biegów dodatkowa	64	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
30	Ośłony przeciwsłoneczne z lusterkami	65	Zagłówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
31	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	66	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej LED	67	Zawieszenie wzmocnione
33	Podłokietnik centralny przedni	68	Złącze "AUX"
34	Podnośnik	69	Złącze "USB"
35	Poduszka powietrzna kierowcy	70	Złącze Bluetooth

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą 3-ramienna
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica 3-ramienna
 - Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet dla palących
 - Zapalniczka
 - Popielniczka

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Audi parking system plus (przód i tył) z wizualizacją MMI
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie MMI
- Audi virtual cockpit

- 3

Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4

Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy, elektr. regulacja odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 5

Kamera cofania
- 6

Lusterka zewnętrzne z pamięcią, składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
- 7

Szyby tylne przyciemniane (szyby privacy), szyby przednie boczne akustyczne
Szyby tylne przyciemniane
Szyby boczne przednie dźwiękoszczelne
- 8

Tapicerka częściowo skórzana (dopłata)
- 9

Tempomat z ogranicznikiem prędkości (dopłata)
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 10

Układ zmywania reflektorów

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN	225/55	R17	101V	WINTRAC PRO TL	7,0
Przednie prawe:	*VREDESTEIN	225/55	R17	101V	WINTRAC PRO TL	7,0
Tylne lewe:	*VREDESTEIN	225/55	R17	101V	WINTRAC PRO TL	7,0
Tylne prawe:	*VREDESTEIN	225/55	R17	101V	WINTRAC PRO TL	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Marian Kulak

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej	Listwa zarysowana	
3	Drzwi tyłu nadwozia			Działanie siłowników osłabione	

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		195-244	
2	Dach		145-162	
3	Błotnik przedni	L	102-116	
4	Drzwi przednie	L	124-126	
5	Drzwi tylne	L	116-127	
6	Błotnik tylny	L	126-131	
7	Błotnik przedni	P	101-114	
8	Drzwi przednie	P	114-126	
9	Drzwi tylne	P	112-116	

10	Błotnik tylny	P	122-142	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		79-89	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej	Mocowanie osłon plastikowych dolnych rozerwane	

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 6 | Gaśnica | TAK |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 8 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

Ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



02/12/2024

Fot. nr 49



02/12/2024

Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu