

Nr zlecenia: 68/18/12/2024/CarArena STANDARD

z dnia: 2024/12/18

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo



**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalu ny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

# P o g l d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2024	
Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy</b>	VIN:	<b>W B A 3 1 D Y 0 5 0 F M 4 7 0 1 8</b>
Marka:	<b>BMW</b>	Nr rejestracyjny:	<b>PZ374XR</b>
Model pojazdu:	<b>320 Diesel Mild Hybrid MR`19 E6d G20</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>003-06013</b>
Wersja:	<b>xDrive Luxury Line Steptronic</b>	Rok produkcji:	<b>2022</b>

Wskazanie drogomierza	57077 km
Data pierwszej rejestracji	2022/03/15
Data wa no ci badania technicznego	2025/03/15
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2205 kg*
Jednostka nap dowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemno / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy z efektem metalicznym

## WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	32	Podłokietnik siedze tylnych
2	Asystent uwagi	33	Podstawa lusterka, wyko czenie słupków B i prowadnica szybyw błyszcz cym kolorze czarnym
3	Autoalarm	34	Poduszka powietrzna kierowcy
4	ConnectedDrive Services	35	Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia

5	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	36	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Dywaniki welurowe	37	Przednia ozdobna kratka z aluminiowymi chromowanymi przednimi bokami podłogowych rozporów atrapy
7	Element dekoracyjny w kształcie litery T, prawy i lewy w chromie na wysoki połysk	38	Przycisk Start/Stop
8	Emergency call	39	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
9	Fotele przednie sportowe	40	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
10	Funkcja Follow-Me-Home	41	System stabilizacji toru jazdy DSC
11	Głośniki 6 szt.	42	rodkowa czarna przedniego furtucha w geometrii specyficznej dla linii
12	Gniazdo 12V w przednim schowku	43	Wiatła tylne LED
13	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	44	Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec
14	Immobilizer	45	Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 771"
15	Kierownica wielofunkcyjna	46	Telefonia ulepszona z rozszerzoną czynnici
16	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	47	Teleservices
17	Klucz pojazdu specyficzny dla linii	48	Tempomat z funkcją hamowania
18	Kolumna kierownicy regulowana	49	Trójkąt ostrzegawczy
19	Koła czołowe układu wydechowego podwójne	50	Tuner radiowy cyfrowy DAB
20	Kurtyny powietrzne boczne	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
21	Listwy dachowe w kolorze nadwozia	52	Wykończenie wnętrza czarnym drewnem jesionu
22	Listwy progowe aluminiowe z wstawkami z przodu z napisem BMW	53	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
23	Lusterko wewnętrzne zewnętrzne ciemniące automatycznie	54	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
24	Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną	55	Zagłówki siedzeń tylnych składane
25	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach przód	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	57	Załącznik wewnętrzny okiennej i listwa wykończeniowa przedniej i tylnej ramy okiennej w błyszczącym chromie
27	Oświetlenie Ambiente	58	Zderzak przedni z elementami w kolorze czarnym z połyskiem
28	Oświetlenie powitalne	59	Zestaw naprawczy opon
29	Pakiet schowków dodatkowych	60	Złącze USB w konsoli centralnej typu A i C
30	Panel deski rozdzielczej pokryty skórą syntetyczną Sensatec	61	Złącze USB w podłokietniku typu A i C
31	Podłokietnik centralny przedni regulowany		

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

1	BMW Live Cockpit Kontroler iDrive System operacyjny BMW 7.0 Monitor pokładowy 8,8" dotykowy, rozdzielczość 1280x480 Zestaw wskaźników 5,7"
2	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył
3	Kierownica sportowa pokryta skórą Kierownica sportowa Kierownica pokryta skórą
4	Lusterka zewnętrzne zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
5	Pakiet Connected Usługi Concierge Services Usługi Connected Drive Usługi zdalne

- 6 System Active Guard Plus  
System Speed Limit Info  
System ostrzegania przed kolizj z pojazdem poprzedzaj cym i pieszymi z funkcj hamowania miejskiego  
System ostrzegaj cy przed niezamierzon zmian pasa ruchu zaktywn interwencji ukl.kier. przy pr dko ci powy ej 70
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Zestaw gło nomówi cy Bluetooth  
Zestaw gło nomówi cy "Bluetooth"  
Wy wietlacz 5" dotykowy

## WYPOSA ENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania
- 2 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji (dopłata)  
System nawigacji satelitarnej  
Wy wietlacz wska ników 12,3"  
System operacyjny BMW 7.0  
Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczo 1920x720
- 3 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie z podparciem odcinka l d wiowego  
Fotel pasażera z podparciem odcinka l d wiowego  
Fotel kierowcy z podparciem odcinka l d wiowego
- 5 Hak holowniczy
- 6 Kierownica podgrzewana
- 7 Lakier metalizowany
- 8 Ogrzewanie postojowe
- 9 Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste
- 10 Reflektory LED o rozszerzonym zakresie
- 11 System Active Protection
- 12 Systemy asystujące kierowcy (dopłata)  
System Speed Limit Info  
System ostrzegania przed kolizj z tyłu  
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu  
Asystent martwego pola lusterek  
System ostrzegania przed kolizj z pojazdem poprzedzaj cym i pieszymi z funkcj hamowania miejskiego  
System ostrzegaj cy przed niezamierzon zmian pasa ruchu zaktywn interwencji ukl.kier. przy pr dko ci powy ej 70
- 13 Szyby tylne przyciemniane
- 14 Tapicerka ze skóry Vernasca z dekoracyjnym obszyciem (dopłata)
- 15 Zbiornik paliwa 59l

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 225/50 R17 98H XL BLIZZAK LM 001 TL AO*	5,0
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 225/50 R17 98H XL BLIZZAK LM 001 TL AO*	5,0
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 225/50 R17 98H XL BLIZZAK LM 001 TL AO*	6,0
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 225/50 R17 98H XL BLIZZAK LM 001 TL AO*	6,0

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	( - )
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	( + )
KOREKTA ZA PRZEBIEG	( + )
KOREKTY RÓ NE:	

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4 szt  
 Opony Bridgestone Turanza  
 225/45 R18, 95Y 5-6 mm

ładunki użytkownika

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



#### KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubo powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	190	
5	Drzwi tylne	L	130	
6	Błotnik tylny	L	210	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	130	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, a grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem budowlanym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie zderzaka przedniego		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Poszycie zderzaka tylnego		Zarysowane		



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
5	Głośność (stuknięcia) zawieszenia	BEZ UWAG
6	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
7	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
9	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
10	Działanie drogow. i szybkościomierza	BEZ UWAG
11	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
12	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Garnitur	TAK

5	Trójk t ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK
7	Zabezpieczenia przeciw kradzie owe	TAK

### Zastrze enia ograniczaj ce opinie.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotycz ce wyposa enia) słu jedynie ogólnym celem informacyjnym.

Ocena/Raport nie mo e by zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporz dzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodze nieakceptowalnych po zako czeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczno ci uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodze wynikaj cych z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zu ycia.

Ü Je li chcesz traktowa ten dokument jako ródo wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własna odpowiedzialno . Rzeczoznawcy sp. nie ponosi odpowiedzialno ci za takie u ycie tej Oceny/Raporu

Ü Niniejsza wycena słu y wyl cznie do oszacowania warto ci rynkowej przedmiotu wyceny i nie mo e by wykorzystywana do ¿danego innego celu, niewymienionego powy ej. W szczególno ci wycena nie mo e stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikaj ce z dalszego ubytowania przedmiotu wyceny, a tak e za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powy sza wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taka nie mo e by uznawana, w szczególno ci nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowana warto .

Ü Wycen e przeprowadzono w oparciu o dostarczona dokumentacje oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badan diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawno ci i/lub uszkodze i/lub braków w zakresie mo liwym do ustalenia w warunkach ogl dzin tj. bez dost pu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprz tu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obci eniem.

Ü Rzeczoznawca podczas ogl dzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzi wypadkowej przeszło ci pojazdu. Przypadku podwy szonych warto ci pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyj to w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawc .

Ü Niniejsza wycena nie mo e by publikowana w cało ci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i tre ci takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania si wycena w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawc i dotycz cych przedmiotu

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupuj cy zobowi zany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem siersze kich roszcze , co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawno ci i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwo ci danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowana warto .

Ü Przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotycz cych przedmiotowego pojazdu, niedost pnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko mo e ulec zmianie.

Ü Opinii zało ono, e nie wykryto adnych faktów, które mogłyby istotnie wpływa na warto wycenionego pojazdu, je li w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne bł dy wynikaj ce z przedstawionych informacji otrzymanych od u ytkownika/sprzedawcy/zamawiaj cego wycen , je li brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ci ze stanem rzeczywistym lub te¿ ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawc było niemo liwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposa enie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne bł dy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest wanny na dzie ogl dzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za zmiany stanu pojazdu wynikaj ce z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powi ksenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Je eli elementy jednostki nap dowej, układu przeniesienia nap du itp., s rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletno ci poszczególnych układów. Mo liwo wyst pienia braków w kompletacji (np. ze wzgl du na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy cz ci”.

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urz dzeniach elektronicznych pojazdu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podł czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno ci technicznej pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8






Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44






Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57



Fot. nr 58

