

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	106/12/12/2024/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Zamiatarka drogowa Schmidt SK 700
Nr fabryczny:	3373874
Data sporządzenia raportu:	27-12-2024



Treść raportu

W dniu 17-12-2024r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Mirela Słomińska zgodnie ze zleceniem numer 106/12/12/2024/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży. Nie przedstawiono dokumentacji środka technicznego.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest zmiatarka drogowa Schmidt SK 700 (zabudowa do pojazdu ciężarowego)

Dane identyfikacyjne i techniczne

Producent:	Schmidt
Produkt:	Zmiatarka drogowa (zabudowa do pojazdu ciężarowego)
Model:	SK 700
Rok budowy:	Brak danych
Nr fabryczny:	3373874
Szerokość zmiatania:	2300mm
Pojemność zbiornika:	7 m ³
Masa własna:	Ok 3900kg
Pojemność zbiornika wody:	2100L
Moc silnika:	50kW

Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. W trakcie oględzin maszyna zdemontowana z pojazdu – brak możliwości sprawdzenia działania mechanizmów. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po uruchomieniu. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Według informacji otrzymanych od osoby udostępniającej, maszyna wyłączona z eksploatacji od dłuższego czasu. Brak dokumentacji technicznej oraz serwisowej.

Wizualnie przedmiot w stanie dość dobrym, stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań, zabrudzeń czy śladów korozji. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń mających wpływ na sprawność techniczną.

Dane przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach. Nie można wykluczyć iż mogą zostać ujawnione rozbieżności.

Przyczepka widniejąca w dokumentacji zdjęciowej nie jest przedmiotem wyceny.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dość dobry.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

































































































































