

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	101/16/01/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Hubert Izdebski
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy Linde R16-01
Nr fabryczny:	P21120X00429
Data sporządzenia raportu:	24-01-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 21-01-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 101/16/01/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Wózek widłowy Linde R16-01

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	Linde
Model:	R16-01
Numer seryjny:	P21120X00429
Rok produkcji:	2020
Ilość przepracowanych godzin:	1713 mth
Udźwig:	1600kg
Masa nieobciążona:	2452kg
Masa baterii:	Max:986 Min:892
Napięcie baterii:	48V
Rozdaj paliwa:	Energia elektryczna
Moc:	6,5kW
Wysokość podnoszenia:	5760mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane.

Podczas oględzin wykonano próbę ruchową bez obciążenie.

Widoczne ogniska korozji na mszcie, widłach oraz podwoziu. Stwierdzono również typowe ślady zużycia eksploatacyjnego takie jak zarysowania, odpryski, wgniecenia itp.

Dane przyjęto z tabliczki znamionowej. Na tabliczce znamionowej widnieje oznaczenie CE.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji fotograficznej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Okazano protokół warsztatowego uruchomienia wózka z dnia 10.02.2020.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry, adekwatny do wieku i charakteru pracy, jednak wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa:

















