

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	143/15/01/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Hubert Izdebski
Przedmiot raportu:	Siewnik zbożowy Kverneland Accord DV6
Nr fabryczny:	53148
Data sporządzenia raportu:	29-01-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 23-01-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 143/15/01/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Siewnik zbożowy Kverneland Accord DV6

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Siewnik zbożowy
Producent:	Kverneland
Typ/model:	Accord DV6
Numer fabryczny:	53148
Przebieg:	-
Rok produkcji:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Szerokość robocza:	6m
--------------------	----

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie nie zmagazynowane oraz nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Według osoby udostępniającej urządzenie sprawne, wyłączone z eksploatacji od długiego czasu.

Stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań, śladów korozji, starć powłoki lakierowej.

Widoczne ślady wycieków oleju na elementach układu hydraulicznego

Ogumienie: Trelleborg Supreme Trag 31x15,50-15, bieżnik: 15,1 i 15,3 mm. Widoczne spękania na bokach opon.

Nie wykonano próby pracy.

Zaleca się wykonanie serwisu przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji.

Szczegółowy stan obrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane opisane w tabelach powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących na tabliczce identyfikacyjnej.

Okazano instrukcję obsługi do urządzenia.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako średni adekwatny do wieku i charakteru pracy, jednak wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















