

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	145/15/01/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Hubert Izdebski
Przedmiot raportu:	Rozsiewacz Kuhn Axera-H 1102 EMC
Nr fabryczny:	12818
Data sporządzenia raportu:	30-01-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 27-01-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 145/15/01/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Rozsiewacz Kunh Axera-H1102 EMC

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Rozsiewacz
Producent:	Kunh
Typ/model:	Axera-H 1102 EMC
Numer fabryczny:	12818
Przebieg:	-
Rok produkcji:	2004r.

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Podstawowa:	1100l
Pojemność:	Z nadstawkami: 3200l
	Max: 3000 kg (według zaleceń producenta)
Masa:	550 kg
Nadstawka GLB 1400	
Wyposażenie:	Nadstawka GL700
	Oslony przeciw błotne

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie nie zmagazynowane, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Według osoby udostępniającej urządzenie sprawne, pracowało w poprzednim sezonie.

Stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań, śladów korozji czy starć powłoki lakierowej.

Podczas oględzin nie okazano sterownika urządzenia.

Zaleca się wykonanie serwisu przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Dane opisane w tabelach powyżej przyjęto na podstawie informacji widniejących na tabliczce identyfikacyjnej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako średni adekwatny do wieku i charakteru pracy, jednak wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















