

Nr zlecenia: 101/31/01/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/01/31

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                             | Dane: [O] II-2025 |                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                     | VIN:              | <b>U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 1 5 0 0 7</b> |
| Marka:                                              | <b>KIA</b>                                  | Nr rejestracyjny: | <b>WI744KS</b>                           |
| Model pojazdu:                                      | <b>Ceed 1.0 MR`18 E6</b>                    | Nr Info-Ekspert:  | <b>052-01215</b>                         |
| Wersja:                                             | <b>S</b>                                    | Rok produkcji:    | <b>2020</b>                              |
| Wskaźnik drogowości                                 | 142263 km                                   |                   |                                          |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/12/22                                  |                   |                                          |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/12/20                                  |                   |                                          |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                        |                   |                                          |
| Dop. masa całkowita                                 | 1800 kg                                     |                   |                                          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)                |                   |                                          |
| Pojemność / Moc silnika                             | 998 ccm / 88kW (120KM)                      |                   |                                          |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                |                   |                                          |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                            |                   |                                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                    |                   |                                          |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                               |                   |                                          |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                          |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |             |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>L.p.</b>             | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>         | <b>L.p.</b> | <b>Nazwa elementu wyposażenia</b>                     |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 29          | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 2                       | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA      | 30          | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 3                       | Autoalarm obwodowy                        | 31          | Radioodtwarzacz MP3                                   |
| 4                       | Czujnik obecności pasażera przód/tył      | 32          | Regulacja podświetlenia zegarów                       |
| 5                       | Czujnik zmierzchu                         | 33          | Schówek na okulary                                    |
| 6                       | Czujniki ciśnienia w oponach              | 34          | Spoiler tylny                                         |

|    |                                                                                                                          |    |                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                                                                                     | 35 | Sterowanie radiem w kierownicy                                                                       |
| 8  | Głośniki 6 szt.                                                                                                          | 36 | System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA) |
| 9  | Gniazdo 12V w konsoli centralnej                                                                                         | 37 | System stabilizacji toru jazdy ESC                                                                   |
| 10 | Immobilizer                                                                                                              | 38 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC                                                        |
| 11 | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim | 39 | System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA                                                             |
| 12 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                     | 40 | Szyby barwione                                                                                       |
| 13 | Klimatyzacja                                                                                                             | 41 | Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu                                               |
| 14 | Kluczyk składany                                                                                                         | 42 | Światła mijania projekcyjne                                                                          |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                          | 43 | Światła mijania włączane automatycznie                                                               |
| 16 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                  | 44 | Światło dodatkowe STOP LED                                                                           |
| 17 | Komputer pokładowy                                                                                                       | 45 | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                                                                   |
| 18 | Konsola centralna                                                                                                        | 46 | Tarcze kół stalowe 15"                                                                               |
| 19 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                | 47 | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy                                                               |
| 20 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                                             | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne                                             |
| 21 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                              | 49 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                                                               |
| 22 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                   | 50 | Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny                                              |
| 23 | Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika                                                                                    | 51 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                                    |
| 24 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                                   | 52 | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu                                                            |
| 25 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                                                                                     | 53 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                                                          |
| 26 | Oświetlenie do czytania                                                                                                  | 54 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                                                     |
| 27 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                           | 55 | Złącze "USB"                                                                                         |
| 28 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                             |    |                                                                                                      |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane  
Siedzenia tylne składane  
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *TIGAR 195/65 R15 WINTER     | 6,0          |
| Przednie prawe: | *TIGAR 195/65 R15 WINTER     | 6,3          |
| Tylne lewe:     | *LAUFENN FIT+ 195/65/R15 91H | 6,3          |
| Tylne prawe:    | *LAUFENN FIT+ 195/65/R15 91H | 5,4          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE          | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG             | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                  |       |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( + ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.  
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki<br>[ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 130                                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 130                                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 170                                  |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 120                                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 200                                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110                                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 120                                  |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 190                                  |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 200                                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 160                                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 150                                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana         |      |         |
| 2    | Zderzak tylny             |       | Zarysowany         |      |         |
| 3    | Szyba przednia            |       | Pęknięcie          |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Zabrudzony               |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Zabrudzony               |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Poplamiona               |      |         |
| 4    | Schówek                                       |       | Zarysowany               |      |         |
| 5    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Poplamiona               |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Poplamione               |      |         |
| 7    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Poplamione               |      |         |
| 8    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P     | Poplamione               |      |         |
| 9    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia      |       | Zarysowania              |      |         |
| 10   | Tunel środkowy                                |       | Zarysowania, zabrudzenia |      |         |
| 11   | Poszycie przestrzeni ładunkowej               |       | Zarysowania, zabrudzenia |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|   |                             |     |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2   |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy       | TAK |
| 6 | Instrukcja obsługi          | TAK |
| 7 | Gaśnica                     | TAK |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Salon Polska

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Zweryfikowano w bazie Cepik

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym

lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48






Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51




Fot. nr 52





Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57




Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60





Fot. nr 61




Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66






Fot. nr 67



Fot. nr 68





Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72






Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76





Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81




Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84





Fot. nr 85



Fot. nr 86






Fot. nr 87




Fot. nr 88





Fot. nr 89



Fot. nr 90





Fot. nr 91



Fot. nr 92





Fot. nr 93



Fot. nr 94



**UWAGA**  
Niniejsza Książka Gwarancyjna stanowi podstawę do uzyskania świadczeń gwarancyjnych. Prosimy trzymać ją w samochodzie. Prosimy także pamiętać, że jest ona nieodłączną częścią комплекта dokumentów samochodu i powinna być przekazana kolejnemu właścicielowi w przypadku odsprzedaży samochodu.

**Definicje**  
„Kia” oznacza Kia Motors i jej autoryzowane przedstawicielstwa.  
Do przedstawicielstw Kia zaliczają się bez wyjątku: Kia Motors Europe GmbH (KME), Kia Motors Corporation (KMC) i Kia Motors Slovakia s.r.o. (KMS).  
„Autoryzowany Warsztat Kia” oznacza warsztat autoryzowany przez firmę Kia Motors do wykonywania pełnego zakresu obsługi oraz napraw gwarancyjnych objętych niniejszą Książką Gwarancyjną. Warsztat dysponujący pracownikami o wymaganej wiedzy, wyposażeniem diagnostycznym z aktualnym oprogramowaniem, narzędziami, dokumentacją techniczną nazywany jest Warsztatem uprawnionym.  
„Mobis” oznacza firmę MOBIS Parts Europe N.V. Wilhelm-Fay-Strabe 51 65936 Frankfurt Main, Germany, która jest wyznaczona do zaopatrzenia w części i akcesoria.  
„Pojazd Kia” oznacza nowy pojazd marki Kia, który podlega gwarancji, zgodnie z niniejszą Książką Gwarancyjną.  
„Części” oznacza części zamienne lub akcesoria, które są dostarczane przez Kia do wymiany części lub akcesoriów w samochodzie Kia.  
„Data rozpoczęcia gwarancji” oznacza datę wydania pojazdu pierwszemu właścicielowi, leasingodawcy lub firmie (np. samochód demonstracyjny, flotowy itp.).

**BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA**  
Imię i nazwisko właściciela  
Warszawa 00-844, ul. GRZYBOWSKA 5300-844/57  
Adres  
CEED III 1.0 T-GDI  
Model KIA  
U5YH1511ALL115007 Samochód BEZ pakietu serwisowego  
Numer identyfikacyjny (VIN)  
U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 1 5 0 0 7  
Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2  
Data rozpoczęcia gwarancji (dd-mm-rr)  
AS Motors Sp. z O.O.  
Nazwa Dealera KIA  
02-390 Warszawa; Grójecka 194  
Adres Dealera KIA / nr telefonu  
/ Nazwa Importera / nr telefonu  
Rejestracja wymiany prędkościomierza  
Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie \_\_\_\_\_ km  
data \_\_\_\_\_  
Nazwa Dealera  
Podpis Dealera  
Dla ustalenia aktualnego przebiegu należy dodać powyższą wartość do bieżących wskazań zainstalowanego licznika.

Fot. nr 95

**REJESTRACJA SPRZEDAŻY SAMOCHODU**


Model samochodu: CEED III Numer identyfikacyjny (VIN): U5YH1511ALL115007 Data przekazania (dd-mm-rr): 15-01-21

Oświadczam, że przebiega do ustalenia wartości gwarancji zgodnie z niniejszym dokumentem. Oświadczam, że przekazany samochód jest zgodny z opisem, brakuje uszkodzeń i jest kompletny. Także stan zgodny z niniejszymi danymi technicznymi, uwzględniającymi przebieg i stan techniczny.

Imię i nazwisko Importera / Nazwa firmy: BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA  
Adres siedziby: ul. GRZYBOWSKA 5300-844 / 57  
00-844 Warszawa, Polska  
Motors Classic Sp. z o.o.  
Grójecka 194 02-390 Warszawa  
NIP: 526-282-80-40 Regon: 015851479  
(8)  
Pieczęć i podpis Sprzedawcy  
Czytelny podpis Nabywcy  
Kopie dla właściciela

Fot. nr 96









Fot. nr 99



Fot. nr 100





Fot. nr 101

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*