

Nr zlecenia: 31/06/02/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/02/06

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 2 0 1 3 9
Marka:	KIA	Nr rejestracyjny:	W025KT
Model pojazdu:	Ceed 1.0 MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	052-01215
Wersja:	S	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	20548 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/12/23		
Data ważności badania technicznego	2025/11/10		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1800 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	998 ccm / 88kW (120KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA
- 3 Autoalarm obwodowy
- 4 Czujnik obecności pasażera przód/tył
- 5 Czujnik zmierzchu
- 6 Czujniki ciśnienia w oponach
- 7 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 8 Głośniki 6 szt.

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 29 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 30 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 31 Radioodtwarzacz MP3
- 32 Regulacja podświetlenia zegarów
- 33 Schowek na okulary
- 34 Spoiler tylny
- 35 Sterowanie radiem w kierownicy
- 36 System automatycznego przełączania

			między światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
9	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	37	System stabilizacji toru jazdy ESC
10	Immobilizer	38	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
11	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim	39	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	Szyby barwione
13	Klimatyzacja	41	Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu
14	Kluczyk składany	42	Światła mijania projekcyjne
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	43	Światła mijania włączane automatycznie
16	Koło zapasowe dojazdowe	44	Światło dodatkowe STOP LED
17	Komputer pokładowy	45	Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym
18	Konsola centralna	46	Tarcze kół stalowe 15"
19	Kurtyny powietrzne boczne	47	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	48	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	49	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50	Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny
23	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	51	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	52	Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu
25	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	53	Zderzaki w kolorze nadwozia
26	Oświetlenie do czytania	54	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
27	Podłokietnik centralny przedni	55	Złącze "USB"
28	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
Siedzenia tylne składane
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*LAUFENN 195/65 R15 91H I FIT	6,2
Przednie prawe:	*LAUFENN 195/65 R15 91H I FIT	5,4
Tylne lewe:	*LAUFENN 195/65 R15 91H I FIT	6,2
Tylne prawe:	*LAUFENN 195/65 R15 91H I FIT	6,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Do pojazdu dołączono dodatkowy komplet opon 4 szt.

Hankook Kinergy ECO2 195/65 R15 91H - wysokość bieżnika: 5,5-6,5mm

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	P	Wgniecenie		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-120	
2	Dach		120-140	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Drzwi przednie	L	120-130	
5	Drzwi tylne	L	100-130	
6	Błotnik tylny	L	110-140	
7	Błotnik przedni	P	160-600	
8	Drzwi przednie	P	110-130	
9	Drzwi tylne	P	110-130	
10	Błotnik tylny	P	110-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		

3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 6 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 7 | Gaśnica | TAK |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70

Harmonogram przeglądów okresowych dla tego pojazdu wynosi odpowiednio:

	Przebieg*	Miesiąc*
Mechanizmy w zależności od wystąpi wcześniej:	30 000	24
Wymiana oleju w zależności od wystąpi wcześniej:	15 000	12
LPG w zależności od wystąpi wcześniej:	—	—
Nadwozie w zależności od wystąpi wcześniej:	30 000	24

*Przebieg w tys. kilometrów / miesiąca eksploatacji licząc pierwszy od daty wydania pojazdu kolejny od ostatniego terminowego przeglądu.
W wyżej wskazanym harmonogramie przeglądów ASO Kia uwzględniono trudne warunki eksploatacji (patrz punkt 5. niniejszej Książki Gwarancyjnej) na podstawie ustnych deklaracji Użytkownika.
ASO oraz Użytkownik biorą pełną odpowiedzialność prawną za podanie właściwych danych.

Podpis Użytkownika: *Piotr Fikol*

Podpis i pieczęć ASO: *MITCAR O.P. Krasnodębski Sp. J. AUTORYZOWANY SERWIS*

Fot. nr 71

odpowiednio:

Miesiące*
24
12
—
24

przeglądu.
Książki Gwarancyjnej) na podstawie ustnych

REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD I... km

Data przeglądu: 1.12.2021

Rzeczywisty przebieg pojazdu [km]: 3365

Wynik badania testem diagnostycznym: OK

Termin następnego przeglądu nie później niż – data / przebieg: 1.12.2022 / 11365

Czytelne imię i nazwisko mechanika wykonującego OT:

Czytelne imię i nazwisko osoby nadzorującej OT:

Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów eksploatacyjnych:

Wykonane czynności:

	TAK	NIE
Wymiana oleju:	☒	☐
Marka i typ: Klasa jakości: Klasa lepkości:	KIA 5W30	
Wymiana płynu hamulcowego:	☐	☒
Wymiana filtra paliwa:	☐	☒
Wymiana filtra powietrza:	☐	☒

Czynności dodatkowe:

MITCAR O.P. Krasnodębski Sp. J.
AUTORYZOWANY SERWIS
ul. Wyzwolenia 67
01-446 Warszawa, ul. Sporna 1/3
01-446 Warszawa, ul. Sporna 1/3
Pocztówka ASO 01-446 Warszawa, ul. Sporna 1/3

Fot. nr 72

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu