

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/11238/25/02/13
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 13-02-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Michał Lasota
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Jarosław Nowotny**
ZRSMiU EKSPERTYZA s.c. / Poznań

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/11238/25/02/13
13-02-2025

Zleceniodawca

Michał Lasota
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

samochody osobowe
CITROEN
C5 Aircross 22-, C5 Aircross 1.2 mHEV Feel Pack
eDCT6

Nr rejestracyjny
VIN

SO1633Y
VR7ARHPYEPL063553

Data oględzin
Miejsce oględzin

2025-02-17
Wielkopolskie, 62-081 Baranowo, , Budowlanych 7

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 83 100 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0160405
Producent	CITROEN
Model	C5 Aircross 22-
Typ/wersja	C5 Aircross 1.2 mHEV Feel Pack eDCT6
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1531
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2050
Rozstaw osi 1/2	2730
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1199
Moc silnika [KM/kW]	136/100
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	SO1633Y
VIN	VR7ARHPYEPL063553
Data 1. rejestracji	27-02-2024
Data nast. bad. techn.	27-02-2027
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	12 037 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Zużycie
przednia	prawe	Michelin, PRIMACY 4 XL S1	225/55 R18 102V	10 %
	lewe	Michelin, PRIMACY 4 XL S1	225/55 R18 102V	10 %
tylna	prawe	Michelin, PRIMACY 4 XL S1	225/55 R18 102V	10 %
	lewe	Michelin, PRIMACY 4 XL S1	225/55 R18 102V	10 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS, REF, AFU, ESP + ASR, bez możliwości odłączenia
2. Active Safety Brake V-AEBS2
3. Android Auto i Apple CarPlay
4. Blokada elektryczna zabezpieczająca otwarcie szyb przez dzieci
5. Blokada mechaniczna zabezpieczająca otwarcie tylnych drzwi przez dzieci
6. Coffee Brake Alert
7. Czujnik zmierzchu (automatyczne włączanie reflektorów), deszczu (automatyczne włączanie wycieraczek)
8. DML - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu
9. Dodatki kolorystyczne - Glossy Black
10. FCW (Front Collision Warning) + ARC (Alarm ryzyka kolizji, video)
11. Felgi aluminiowe 18 PULSAR diamentowy szlif, dwukolorowe 225/55 R18 102V
12. Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia i wysokości)
13. Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową
14. Fotele Advance Comfort Seats Generation 2
15. Fotele tylne 3 niezależne, uchylne, przesuwne z regulacją pochylenia
16. Gniazda USB x2 - A w konsoli centralnej
17. Gniazdo 12V
18. Gniazdo 12V w bagażniku
19. Gniazdo USB - A w tylnej części konsoli centralnej
20. Gwarancja 2 lata
21. Immobilizer
22. Klamki w kolorze nadwozia
23. Klimatyzacja automatyczna 2strefowa z filtrem zapachów (RFTA)
24. Komputer pokładowy
25. Lakier Uni
26. Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i 1 centralny
27. Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i 1 centralny
28. Lampy tylne 3D LED z funkcją jazdy diennej
29. Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym
30. Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
31. Mocowania ISOFIX z przodu i dwóch bocznych miejscach z tyłu
32. Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa
33. Obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym błyszczącym
34. Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED
35. Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera (odłączany), poduszki powietrzne boczne z przodu
36. Poduszki powietrzne kurtynowe z przodu i z tyłu
37. Reflektory przednie ECO LED, kierunkowskazy LED
38. SLI ISA -system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z możliwością programowania w tempomacie
39. Schowek podświetlany, chłodzony w podłokietniku konsoli centralnej
40. Schowek zamykany w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spowalniczem otwierania
41. Spoiler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera
42. System aktywnego zapobiegania opuszczenia pasa ruchu (LKA)
43. Szyba czołowa z folią akustyczną, natężenia światła
44. Szyby boczne z tyłu przyciemniane, w tym pokrywy bagażnika
45. Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprzytrząskową (x4)
46. Tapicerka materiałowa Wild Black / skóra syntetyczna Nixon
47. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
48. Visio Park 1: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania
49. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
50. Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC)
51. Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia
52. Zestaw cyfrowy wskaźników 12 cali
53. Zestaw naprawczy: kompresor, środek uszczelniający
54. Łączność Bluetooth - zestaw głośnomówiący/streaming audio
55. Światła do jazdy diennej LED, przód

Wypożyczenie dealerskie

1. Lakier metalik	699 zł
2. Pakiet Drive Assist	1 187 zł
Tempomat aktywny	
Alarm nieuwagi kierowcy	
Automatyczna zmiana świateł drogowe/mijania	
System rozpoznawania znaków drogowych	
System kontroli martwego pola	
System hamowania awaryjnego - Active Safety Brake - zaawansowany z funkcją rozpoznawania pieszych	
Tempomat aktywny z radarem 77 GHz	
Alarm nieuwagi kierowcy DAA3	

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup)¹ 76 667 zł

Korekty

Pierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **5 130 zł**
 Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji 81 797 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia **1 886 zł**
 Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 83 683 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia **252 zł**
 Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 83 935 zł

Inne

Wcześniejsze naprawy (-1,00%) -818 zł

Łącznie inne **-818 zł**
 Wartość pojazdu po korektach innych 83 117 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

83 100 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Data: 20-02-2025

Rzecznik DEKRA:
Jarosław Nowotny

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	90 - 125
2	Łotnik przedni lewy	90 - 125
4	Drzwi przednie lewe	90 - 125
5	Dach	120 - 150
6	Słupki środkowy lewy	60 - 100
7	Próg lewy	60 - 100
8	Drzwi tylne lewe	90 - 125
9	Łotnik tylny lewy	90 - 125
11	Łotnik tylny prawy	90 - 125
12	Drzwi tylne prawe	90 - 125
13	Słupki środkowy prawy	80 - 105
14	Próg prawy	80 - 105
15	Drzwi przednie prawe	90 - 125
17	Łotnik przedni prawy	90 - 125

Opis stanu technicznego

NADWOZIE/Elementy karoserii

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Stan techniczny układu wydechowego.

Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu. Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa ze względu na brak dokumentów uprawniających do poruszania się pojazdem po drogach publicznych.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.
wg danych przedstawiciela producenta pojazdu

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedstawiono 2 kluczyki do pojazdu.

Sprawdzono grubość powłoki lakierowej i stwierdzono jej podwyższoną zróżnicowaną grubość.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia i dodatkowego gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA :

1. Ocena nie obejmuje analizy stanu prawnego i księgowego. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny.
2. Ocena nie obejmuje analizy wytrzymałościowej elementów konstrukcji, oceny wytrzymałościowej połączeń i ich struktury wewnętrznej, ponadto nie obejmuje sprawdzenia charakterystyk układów, których ocena wymagałaby badania specjalistycznego.
3. Ocena nie obejmuje badania homologowanego pojazdu i wprowadzonych zmian konstrukcyjnych w tym zakresie o ile one wystąpiły.
4. Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady oceny, powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oceny, wynikającym z przedstawionych przez Zleceniodawcę dokumentów, analiz, obliczeń oraz informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe bądź znacznie utrudnione.

Niniejsze opracowanie zawierające ocenę techniczną nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu i za taką nie może być uznane

VORBEHALTE UND EINSCHRÄNKUNGEN :

1. Die Bewertung beinhaltet keine Analyse des rechtlichen und buchhalterischen Status. Die Eigentumsverhältnisse des zu bewertenden Objekts wurden nicht untersucht.
2. Die Bewertung umfasst keine Festigkeitsanalyse der Strukturelemente, keine Festigkeitsbeurteilung der Verbindungen und ihres inneren Aufbaus, ferner keine Überprüfung der Eigenschaften der Systeme, deren Beurteilung eine fachliche Prüfung erfordern würde.
3. Die Begutachtung umfasst nicht die Prüfung des genehmigten Fahrzeugs und etwaiger diesbezüglich vorgenommener baulicher Veränderungen.
4. Der Sachverständige haftet auch nicht für Mängel des Gutachtens, die sich aus dem Vertrauen auf den Zustand des Gutachtensgegenstandes ergeben, der sich aus den vom Auftraggeber vorgelegten Unterlagen, Analysen, Berechnungen und Auskünften ergibt, wenn deren Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Zustand oder die Feststellung des tatsächlichen Zustandes des Gutachtensgegenstandes nicht zu beanstanden war.
oder es für den Auftragnehmer unmöglich oder erheblich erschwert war, den tatsächlichen Zustand festzustellen.

Diese Studie, die eine technische Bewertung enthält, ist kein Gutachten über den technischen Zustand des Fahrzeugs und kann nicht als solches angesehen werden.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

Arkusz kontrolny

Producent	CITROEN
Model	C5 Aircross 22-
Typ	C5 Aircross 1.2 mHEV Feel Pack eDCT6
Nr rejestracyjny	SO1633Y
VIN	VR7ARHPYEPL063553

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2023)	76 667 zł
Notowanie (2024)	88 130 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	27-02-2024
Data wyceny	20-02-2025
Okres eksploatacji [lata]	1,08
Korekta 1. rejestracji	5 130 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	81 797 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia	1 886 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	83 683 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	252 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	83 935 zł

Inne

Łącznie inne	-817,97 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	83 117 zł

Wartość rynkowa pojazdu 83 100 zł (netto/zakup)¹