

Nr zlecenia: 107/14/02/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/02/14

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                             | Dane: [O] II-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                            | VIN:              | U 5 Y H 1 5 1 1 A L L 1 1 4 7 0 6 |
| Marka:                                              | KIA                                         | Nr rejestracyjny: | W745KS                            |
| Model pojazdu:                                      | Ceed 1.0 MR`18 E6                           | Nr Info-Ekspert:  | 052-01215                         |
| Wersja:                                             | S                                           | Rok produkcji:    | 2020                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 129133 km                                   |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/12/22                                  |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2025/11/28                                  |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                        |                   |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1800 kg                                     |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)                |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 998 ccm / 88kW (120KM)                      |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                            |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                    |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                               |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
|------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 29   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 2    | Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA      | 30   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 3    | Autoalarm obwodowy                        | 31   | Radioodtwarzacz MP3                                   |
| 4    | Czujnik obecności pasażera przód/tył      | 32   | Regulacja podświetlenia zegarów                       |
| 5    | Czujnik zmierzchu                         | 33   | Schówek na okulary                                    |
| 6    | Czujniki ciśnienia w oponach              | 34   | Spoiler tylny                                         |
| 7    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 35   | Sterowanie radiem w kierownicy                        |
| 8    | Głośniki 6 szt.                           | 36   | System automatycznego przełączania                    |

|    |                                                                                                                          |    |                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                          |    | między światłami drogowymi i mijania Kia                 |
|    |                                                                                                                          |    | High Beam Assist (HBA)                                   |
| 9  | Gniazdo 12V w konsoli centralnej                                                                                         | 37 | System stabilizacji toru jazdy ESC                       |
| 10 | Immobilizer                                                                                                              | 38 | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC            |
| 11 | Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim | 39 | System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA                 |
| 12 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                     | 40 | Szyby barwione                                           |
| 13 | Klimatyzacja                                                                                                             | 41 | Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu   |
| 14 | Kluczyk składany                                                                                                         | 42 | Światła mijania projekcyjne                              |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                                                          | 43 | Światła mijania włączane automatycznie                   |
| 16 | Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                  | 44 | Światło dodatkowe STOP LED                               |
| 17 | Komputer pokładowy                                                                                                       | 45 | Tapicerka "Beat" w kolorze czarnym                       |
| 18 | Konsola centralna                                                                                                        | 46 | Tarcze kół stalowe 15"                                   |
| 19 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                                | 47 | Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy                   |
| 20 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                                                             | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne |
| 21 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                                              | 49 | Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym                   |
| 22 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                                                   | 50 | Wyświetlacz komputera pokładowego 3,5" monochromatyczny  |
| 23 | Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika                                                                                    | 51 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 24 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                                   | 52 | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu                |
| 25 | Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami                                                                                     | 53 | Zderzaki w kolorze nadwozia                              |
| 26 | Oświetlenie do czytania                                                                                                  | 54 | Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                         |
| 27 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                           | 55 | Złącze "USB"                                             |
| 28 | Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                             |    |                                                          |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane  
Siedzenia tylne składane  
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**
**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Lakier metalizowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                   | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *LAUFENN 195/65 R15 91H FIT  | 8,0          |
| Przednie prawe: | *LAUFENN 195/65 R15 91H FIT  | 8,0          |
| Tylne lewe:     | *TIGAR 195/65 R15 91H WINTER | 8,0          |
| Tylne prawe:    | *TIGAR 195/65 R15 91H WINTER | 8,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |

KOREKTA ZA OGUMIENIE

( + )

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Pojazd sprzedawany z dodatkowym kompletem opon nie wpływającym na wartość pojazdu o parametrach:  
Hankook Kinergy Eco 2 195/65R15 91H - wysokość bieżnika 4-5mm

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Adam Regulski

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Wgniecioną                     |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Dach                  |       | Wgniecenia                     |      |         |
| 5    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach oblańowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 120                  |      |
| 2    | Dach                          |       | 90                   |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 180                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100                  |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 70                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 80                   |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100                  |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana         |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana         |      |         |

|   |                |  |          |  |  |
|---|----------------|--|----------|--|--|
| 3 | Szyba przednia |  | Odpryski |  |  |
|---|----------------|--|----------|--|--|

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                              | L / P | Rodzaj uszkodzenia                         | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych | L     | Zarysowania, wgniecionie, ubytki materiału |      |         |
| 2    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia    |       | Zarysowania                                |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Podwyższona głośność hamulców tył.  
Konieczna weryfikacja serwisowa.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |                          |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG                 |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                 |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                 |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG                 |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ TYŁ |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                 |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Książka serwisowa           | TAK           |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk)      | okazano 1szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny         | TAK           |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK           |
| 5 | Podnośnik samochodowy       | TAK           |
| 6 | Instrukcja obsługi          | TAK           |
| 7 | Gaśnica                     | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

### Hamowanie przegladów okresowych dla tego pojazdu wynosi odpowiednio:

|                                   | Przedzwy | Miejsce |
|-----------------------------------|----------|---------|
| Hamowanie w czasie jazdy (w km/h) | 3000     | 24      |
| Hamowanie w czasie jazdy (w km/h) | 7000     | 14      |
| Hamowanie w czasie jazdy (w km/h) |          |         |
| Hamowanie w czasie jazdy (w km/h) | 3000     | 24      |

Przedzwy i Miejsce hamowania w czasie jazdy w km/h wyznacza się na podstawie wyników pomiarów.

W celu wyznaczenia hamowania przegladu 100 km wyznacza się na podstawie wyników pomiarów w czasie jazdy w km/h.

100 km wyznacza się na podstawie wyników pomiarów w czasie jazdy w km/h.



Piotr Gajewski

- Miejsce Hamowania: 24  
- Miejsce Hamowania: 14  
- Miejsce Hamowania: 14  
- Miejsce Hamowania: 24

### REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGŁADÓW OKRESOWYCH

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Przedzwy: 10.10.2021</p> <p>Hamowanie przegladu 100 km: 30000 km/h</p> <p>Miejsce hamowania przegladu 100 km: OK</p> <p>Hamowanie przegladu 100 km: 10.10.2021 / 45000 km</p> <p>Hamowanie przegladu 100 km: Dominik Gajewski</p> <p>Hamowanie przegladu 100 km: Piotr Gajewski</p> <p>Hamowanie przegladu 100 km: KIP</p> | <p>Hamowanie przegladu 100 km: 10.10.2021</p> <p>Hamowanie przegladu 100 km: 30000 km/h</p> <p>Hamowanie przegladu 100 km: OK</p> <p>Hamowanie przegladu 100 km: 10.10.2021 / 45000 km</p> <p>Hamowanie przegladu 100 km: Dominik Gajewski</p> <p>Hamowanie przegladu 100 km: Piotr Gajewski</p> <p>Hamowanie przegladu 100 km: KIP</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fot. nr 69

[illegible]

Fot. nr 70

# REJESTR MECHANICZNYCH PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PRZEGLĄD N. 13000

Okres oglądu: 2014-05-14

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

TAK

NIE

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Właściciel: KAS


Właściciel: KAS

Właściciel: KAS

Fot. nr 71

[illegible]

Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*