

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	99/26/02/2025/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Rafał Choromański
<b>Przedmiot raportu:</b>	Rozsiewacz nawozów
<b>Nr fabryczny:</b>	Brak danych
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	05-03-2025r
<b>Wartość rynkowa:</b>	- PLN netto



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 27-02-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 99/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

## Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest rozsiewacz nawozów. Jest to maszyna rolnicza służąca do równomiernego rozsiewania nawozów sztucznych.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Rozsiewacz nawozów
<b>Producent:</b>	Brak danych
<b>Typ/model:</b>	Brak danych
<b>Numer fabryczny:</b>	Brak danych
<b>Rok produkcji:</b>	Brak danych

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny z zewnątrz. Rozsiewacz nawozów zmagazynowany na placu i nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą maszyna jest sprawna. Podczas oględzin nie zlokalizowano tabliczki znamionowej maszyny – brak możliwości ustalenia producenta, modelu oraz roku produkcji

Na elementach zewnętrznych rozsiewacza nawozów stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci licznych zarysowań, przetarć i ognisk korozji.

Opony popękane, kwalifikują się do wymiany

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby pracy.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

## Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako średni. Do dalszej eksploatacji wymagana jest weryfikacja serwisowa stanu technicznego.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

**- zł netto**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



































