

OCENA TECHNICZNA nr: 397770/02/PM/2025

z dnia: 2025/02/24

Rzeczoznawca : mgr in . Piotr Nekrasz RS001316, asystent Przemysław Muskała

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Oszacowanie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] II-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2019

Model: 111 Vito BlueTEC MR`14 E6 2.8t

Wersja: L

Nr rejestracyjny: WL2018N

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny*

VIN: WDF44760313614358

Nr INFO-EKSPERT	022-08254
Data pierwszej rejestracji	2019/08/30
Data wa no ci badania technicznego	2025/10/15
Wskazanie drogomierza	194809 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/08/30-25/02/24)	66 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Bankowóz
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1598 ccm / 84kW (114KM)

WYPOSA ENIE SPECJALNE

L.p. Nazwa elementu wyposa enia

1 Bankowóz

WYPOSA ENIE (2017.01-2019.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	12	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
2	Asystent wiatru bocznego	13	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	14	System hamowania awaryjnego BAS
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	15	System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	16	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
6	Immobilizer	17	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna	18	Tapicerka materiałowa czarna "Tunja"
8	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	19	Tarcze kół stalowe 16"
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Wyło enie cian bocznych płyt do 1/2 wysoko ci
10	Poduszka powietrzna pasażera	21	Zamek centralny zdalnie sterowany
11	Przegroda przestrzeni bagażowej		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zuycie [%]
Przednie lewe:	*SUNWIDE 205/65 R16C 107/105T	4,0	74
Przednie prawe:	*SUNWIDE 205/65 R16C 107/105T	4,0	74
Tylne lewe:	*SUNWIDE 205/65 R16C 107/105T	4,0	74

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Brak dokumentacji serwisowej pojazdu.

Do oszacowania przyjąto przebieg odczytany z drogomierza. Nie weryfikowano autentyczności.

Odczytano numer nadwozia i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Rok produkcji przyjęto na podstawie zapisu w dowodzie rejestracyjnym.

NADWOZIE:

Grubość powłoki lakierowej na elementach zewnętrznych: drzwi przednie prawe 0,170 mm, błotniki tylne 0,140 mm.

Na pozostałych elementach zewnętrznych ok. 0,100 mm co odpowiada parametrom powłoki fabrycznej.

PODWOZIE:

Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

Podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych nie stwierdzono nadmiernych luzów w układzie zawieszenia kół.

Weryfikacja luzów na połączeniach ruchowych możliwa w warunkach warsztatowych.

Układ hamulcowy – w warunkach parkingowych nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Poziomopłyn w układzie: w normie.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Silnik – rozruch i praca silnika prawidłowe.

Poziomoleju w silniku: w normie. Poziomopłyn chłodzący: w normie.

Skrzynia biegów – nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy podczas krótkiej próby drogowej wykonanej w warunkach parkingowych.

Układ wydechowy – ogniska korozyjne.

UWAGI:

- Poprawność działania układów sterowanych elektronicznie zweryfikowano w oparciu o komunikaty wyświetlane na zestawie wskaźników na podstawie systemu autodiagnostyki pojazdu

- Przy oglądaniu okazano dwa klucze do pojazdu z emblematem producenta pojazdu oraz wbudowanymi sterownikami centralnego zamka

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania

- Podane wartości grubości powłoki odnoszą się jedynie do kilku punktów, w których dokonano pomiaru. Nie są gwarancją, a grubość powłoki na elemencie nie wykracza poza wskazane wartości. Niniejszy dokument nie jest wynikiem wykonania ekspertyzy dotyczącej grubości powłok i za taką nie może być uważany

- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu

- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu za oszacowaną wartość

- Nie przeprowadzono badania prawdziwo ci ani poprawno ci danych identyfikacyjnych przedmiotu oszacowania, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne szkody powstałe z oparcia si na stanie przedmiotu oszacowania wynikaj cym z przedstawionych przez zamawiaj cego wycen informacji, je li brak było podstaw do kwestionowania ich zgodno ci ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawc było niemo liwe lub znacznie utrudnione

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 397770/02/PM/2025

z dnia: 2025/02/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] II-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2019

Model: 111 Vito BlueTEC MR`14 E6 2.8t

Wersja: L

Nr rejestracyjny: WL2018N

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny*













































































