

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport: CAR ARENA
Budowlanych 7, 62-081 Baranowo

Numer zlecenia: 107/26/02/2025/CarArena STANDARD

Wykonawca raportu: Albert Kaluźny

Przedmiot raportu: Bukownik ROBER

Nr seryjny: Brak danych

Data sporządzenia raportu: 10-03-2025

Wartość rynkowa:



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 03-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Marcin Sułkowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 107/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest bukownik Rober. Urządzeni rolnicze służące do wyłuskiwania ziaren roślin takich jak koniczyna, proso czy lucerna.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Bukownik
Producent:	Rober
Numer seryjny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się wewnątrz budynku, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Według informacji uzyskanych od osoby okazującej urządzenie niesprawne, niekompletne. Stan urządzenia ocenia się jako zły.

Do oględzin nie okazano żadnej dokumentacji
Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej

Podsumowanie

Przedmiot niesprawny technicznie. Zaniedbany i wyeksploatowany. Z przyczyn degradacji technicznej i nieopłacalności naprawy kwalifikowany jako złom użytkowy.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





