

Nr zlecenia: 116/06/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/03/06

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalu ny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l d o w y r a p o r t s t a n u t e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2025

Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy*</b>	VIN:	<b>WF0FXXTTGFHB66449</b>
Marka:	<b>FORD</b>	Nr rejestracyjny:	<b>EBE14145</b>
Model pojazdu:	<b>FT 310 2.0 TDCi MR`16 E6 3.1t</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>011-09558</b>
Wersja:	<b>L3 Trend</b>	Rok produkcji:	<b>2017</b>

Wskazanie drogomierza	231113 km
Data pierwszej rejestracji	2017/06/27
Data wa no ci badania technicznego	2025/08/26
Rodzaj nadwozia	kombi z podwy szonym dachem 4 drzwiowe 9 osobowe
Dop. masa całk.	3140 kg*
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3750 mm
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1997 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rz dowy
Norma spalin	E6
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

### WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Drzwi boczne prawe przesuwne	12	System kontroli ryzyka wywrócenia ROM
2	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	13	System kontroli trakcji ESC
3	Immobilizer	14	System ostrzegania o hamowaniu awaryjnym EBW
4	Klimatyzacja	15	System poprawiaj cy stabilno na zakr tach

			TVC
5	Koło zapasowe pełnowymiarowe	16	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
6	Poduszka powietrzna kierowcy	17	System Start/Stop
7	Poduszka powietrzna pasażera	18	System wspomagania nagłego hamowania EBA
8	Reflektory z doświetlaniem łuków statycznym	19	System wspomagania ruszania pod górę
9	Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie wyjmowane	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie	21	wiatła do jazdy dziennej
11	System kontroli obciążenia pojazdu LAC	22	Zamek centralny

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Radioodtwarzacz MyConnection  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Głośniki 2 szt.  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Złącze "AUX"  
Radioodtwarzacz MP3
- 3 Tempomat+ogranicznik prędkości + kierownica pokryta skórą  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat  
Kierownica pokryta skórą

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Wielkość	Wielkość	Wielkość	Wielkość	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/65 R15C	104/102T	VAN CONTACT ECO TL			6,8
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/65 R15C	104/102T	VAN CONTACT ECO TL			6,7
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/65 R15C	104/102T	VAN CONTACT ECO TL			7,1
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/65 R15C	104/102T	VAN CONTACT ECO TL			7,2

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	( + )
KOREKTA ZA PRZEBIEG	( - )
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	( - )
Konieczne naprawy pojazdu	( - )
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	( - )
KOREKTA ZA OGUMIENIE	( + )


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione głąboko		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-100	
2	Dach		92	
3	Błotnik przedni	L	100-110	
4	Drzwi przednie	L	100-110	
5	Drzwi tylne	L	103-120	
6	Błotnik tylny	L	118-124	
7	Błotnik przedni	P	150-170	
8	Drzwi przednie	P	180-190	
9	Drzwi tylne	P	190-240	
10	Błotnik tylny	P	170-190	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		82-107	
12	Poszycie boku	L	100-110	
13	Drzwi tyłu nadwozia		120-130	
14	Drzwi tyłu nadwozia		120-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem budowlanym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozerwany		
2	Wykładzina boku przednia		Zabrudzona		
3	Wykładzina boku tylna		Zabrudzona		

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

Pojazd niesprawny. Według informacji okazanych od zleceniodawcy uszkodzeniu uległa szynia biegów oraz turbosprężarka.

Zaleca się weryfikację stanu w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i niesprawności.

Na tablicy skasowników wyświetla się komunikat o usterce systemu ruszania na wzniesieniu.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt. okazano
2	Dowód rejestracyjny	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Je li chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu.

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór

przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceniony za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii zało ono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oglądzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6






Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38






Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 47

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*