

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	148/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Rozdrabniacz bijakowy Spomasz H-168
Nr fabryczny:	39
Data sporządzenia raportu:	12-03-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Tomasz Dobecki w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 148/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest rozdrabniacz bijakowy Spomasz H-168.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Rozdrabniacz bijakowy
Producent:	Spomasz
Typ/model:	H-168
Numer fabryczny:	39
Rok produkcji:	1995
Masa własna:	210kg
Moc zainstalowana:	7,5kW
Zasilanie:	400W

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano zmagazynowany wewnątrz budynku, zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Przedmiot rozmontowany, zdjęta osłona boczna, brak przewodu ssącego. Wizualnie w złym stanie, zabrudzony posiadający liczne ślady korozji. Podczas oględzin nie wykonano próby ruchowej. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas próby włączenia do eksploatacji. Stan urządzenia ocenia się jako zły.

Brak szczegółowych informacji odnośnie stanu technicznego.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły. Ze względu na stan utrzymania oraz degradację techniczną kwalifikowany jako złom użytkowy.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





11.03.2025









