

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	75/10/03/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Urządzenie do montażu opon samochodowych Mondolfo Ferro Aquila AS 920
Nr fabryczny:	011231044
Data sporządzenia raportu:	13-03-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 12-03-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny przez rzeczoznawcę: Bogusław Kobiałka zgodnie ze zleceniem numer 75/10/03/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie do montażu opon samochodowych Mondolfo Ferro Aquila AS 920.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Urządzenie do montażu opon samochodowych
Producent:	Mondolfo Ferro
Typ/model:	Aquila AS 920
Numer fabryczny:	011231044
Rok produkcji:	2001
Maksymalny rozmiar koła:	20 cali
Ciśnienie powietrza:	8 - 10 bar
Zasilanie:	400V
Masa własna:	Około 220kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano zmagazynowany wewnątrz budynku, zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym, noszący liczne zarysowania, zabrudzenia olejowe czy ślady korozji. Podczas oględzin nie wykonano próby ruchowej. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas próby włączenia do eksploatacji. Według informacji otrzymanych od okazującego w urządzeniu uszkodzona jest głowica odpowiedzialna za przytrzymywanie felgi.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny. Konieczne naprawy serwisowe przed ponownym włączeniem do eksploatacji.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.























