

Nr zlecenia: 141/03/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 03.03.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzecznawca:**

Oliwia Śniegowska / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                | Dane: [O] III-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy               | VIN:               | T M B J T 6 N J 4 H Z 0 3 0 2 7 1 |
| Marka:                                              | SKODA                          | Nr rejestracyjny:  | WW414XM                           |
| Model pojazdu:                                      | Fabia III 1.4 TDI-CR MR`15 E6  | Nr Info-Ekspert:   | 034-02841                         |
| Wersja:                                             | Ambition                       | Rok produkcji:     | 2016                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 158270 km                      |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 23.08.2016                     |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 02.09.2025                     |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |                    |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1644 kg                        |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym         |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1422 ccm / 77kW (105KM)        |                    |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza   |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12               |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                       |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                  |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni     |                    |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                              |      |                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                                   | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                    | 20   | Schówek na okulary                            |
| 2                       | Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL | 21   | Schowki pod przednimi fotelami                |
| 3                       | Blokada mechanizmu różnicowego XDS                           | 22   | Siedzenia tylne dzielone i składane           |
| 4                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                         | 23   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 5                       | Gniazdo 12V                                                  | 24   | System kontroli ciśnienia w oponach           |
| 6                       | Gniazdo 12V w bagażniku                                      | 25   | System p/poślizgowy MSR                       |
| 7                       | Immobilizer                                                  | 26   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR   |

|    |                                                       |    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 8  | Kieszenie w oparciach foteli przednich                | 27 | System pokolizyjny ACS                          |
| 9  | Klimatyzacja                                          | 28 | System wspomagania nagłego hamowania            |
| 10 | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 29 | Szyby przednie regulowane elektrycznie          |
| 11 | Komputer pokładowy                                    | 30 | Szyby przyciemniane                             |
| 12 | Konsola centralna                                     | 31 | Światła do jazdy dziennej                       |
| 13 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 32 | Światła p/mgielne przednie                      |
| 14 | Ogranicznik prędkości                                 | 33 | Światło dodatkowe STOP                          |
| 15 | Pakiet Chrom                                          | 34 | Tarcze kół stalowe 6Jx15                        |
| 16 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 35 | Uchwyt na napoje dla pasażerów I rzędu siedzeń  |
| 17 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 36 | Uchwyt na napoje dla pasażerów II rzędu siedzeń |
| 18 | Poduszki powietrzne boczne przednie                   | 37 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne        |
| 19 | Roleta do bagażnika automatyczna                      | 38 | Zamek centralny zdalnie sterowany               |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in  
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe
- Pakiet MIXX  
Tarcze kół aluminiowe 6Jx15  
Czujniki parkowania - tył  
Czujnik zmierzchu
- Wyświetlacz Maxi-DOT

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                         | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *FIRESTONE 185/60 R15 WINTERHAWK 4 | 6,0          |
| Przednie prawe: | *FIRESTONE 185/60 R15 WINTERHAWK 4 | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *FIRESTONE 185/60 R15 WINTERHAWK 4 | 4,0          |
| Tylne prawe:    | *FIRESTONE 185/60 R15 WINTERHAWK 4 | 4,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Emilian Wesołowski

Wycenę wykonał: Oliwia Śniegowska

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                               | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej, wgnieciony |      |         |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Odpryski powłoki lakierowej                                      |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Obita krawędź drzwi                                              |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Odpryski powłoki lakierowej, Obita krawędź drzwi                 |      |         |
| 5    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Pęknięte światło stop                                            |      |         |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.)  
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i rozklejeniu  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 70-100               |      |
| 2    | Dach             |       | 70-100               |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 70-100               |      |
| 4    | Próg             | L     | 50-80                |      |

|    |                               |   |        |  |
|----|-------------------------------|---|--------|--|
| 5  | Drzwi przednie                | L | 70-100 |  |
| 6  | Drzwi tylne                   | L | 70-100 |  |
| 7  | Błotnik tylny                 | L | 70-100 |  |
| 8  | Błotnik przedni               | P | 70-100 |  |
| 9  | Próg                          | P | 50-80  |  |
| 10 | Drzwi przednie                | P | 70-100 |  |
| 11 | Drzwi tylne                   | P | 70-100 |  |
| 12 | Błotnik tylny                 | P | 70-100 |  |
| 13 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 70-100 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                    | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej             |      |         |
| 2    | Zderzak tylny                              |       | Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia |      |         |
| 3    | Szyba przednia                             |       | Odpryski warstwy zewnętrznej                          |      |         |
| 4    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | L     | Brak elementu klamki                                  |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Kanapa tylna                  |       | Poplamiona         |      |         |
| 2    | Poszycie tablicy rozdzielczej |       | Zarysowania        |      |         |
| 3    | Wnętrze bagażnika             |       | Zarysowania        |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

aktywana kontrolka silnika check engine na wyświetlaczu - konieczna weryfikacja serwisowa



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia                     | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|----------------------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego stalowa | L     | Zadrapania i odpryski krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła tylnego stalowa    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej            |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego stalowa    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej            |      |         |



### UKŁAD KIEROWNICZY

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Zużytya            |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |                                         |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | aktywana kontrolka silnika check engine |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG                                |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG                                |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG                                |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG                                |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG                                |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |                  |
|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | okazano 1 sztukę |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK              |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK              |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK              |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK              |
| 6 | Gaśnica                     | TAK              |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK              |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15




Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58





Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62





Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74





Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*