

## RAPORT TECHNICZNY

---

Zamawiający raportu:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	36/11/03/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Ładowarka kołowa Liugong 856 II
Nr fabryczny:	126004
Data sporządzenia raportu:	17-03-2025r



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 12-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Marcin Sułkowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 36/11/03/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

## Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest ładowarka kołowa Liugong 856 II

### Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Ładowarka kołowa
Producent:	Liugong
Typ/model:	856 II
Numer fabryczny:	126004
Rok produkcji:	2009
Czas pracy:	10075h
Moc silnika:	164kW
Masa własna:	17500kg
Maksymalna wysokość zwału:	4.154 m
Zewnętrzny promień skrętu:	7.01 m
Wymiary:	3,5x2,75m
Wyposażenie:	łyżka

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Podczas oględzin przedmiot znajdował się na placu magazynowym. Operator uruchomił maszynę, przeprowadził próbę ruchową oraz symulację pracy bez obciążenia. Nie wykryto żadnych nieprawidłowości.

Zaobserwowano typowe ślady eksploatacyjne, takie jak zadrapania, odkształcenia, wgniecenia oraz oznaki korozji. Ponadto wycieki oleju hydraulicznego z siłownika łyżki oraz wycieki z układu hydrauliki, kilka źródeł nie określonych.

Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Stan techniczny urządzenia ocenia się jako przeciętny.

#### Ogumienie:

Opona PP: Doublecoin REM2 23,5 R25 12mm

Opona PL: Doublecoin REM2 23,5 R25 12mm

Opona TP: Doublecoin REM2 23,5 R25 4mm

Opona TL: Doublecoin REM2 23,5 R25 8mm

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

## Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dość dobry. Zaleca się przeprowadzenie napraw serwisowych oraz weryfikacji stanu elementów mechanicznych przed ponownym włączeniem do czynnej eksploatacji.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



































































































