

Nr zlecenia: 158/12/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 12.03.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l ą d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] III-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	W B A Y L 1 1 0 9 0 5 V 4 5 5 4 7
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	PZ528XR
Model pojazdu:	X2 2.0 Diesel MR`18 E6d F39	Nr Info-Ekspert:	003-04018
Wersja:	xDrive20d Advantage Step	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	47767 km		
Data pierwszej rejestracji	04.07.2022		
Data ważności badania technicznego	04.07.2025		
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całk.	2190 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Podłokietnik centralny przedni
2	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina w kolorze nadwozia	39	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Czujnik deszczu	40	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Czujnik kolizji	41	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Czujnik obciążenia foteli, sygnalizacja niezapiętych pasów	42	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
6	Czujniki parkowania - tył	43	Przełącznik wartości jezdnych wraz z trybem

7	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	44	ECO PRO Przycisk Start/Stop
8	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	45	Serwis usług zdalnych Remote Services
9	Dywaniki welurowe	46	Spryskiwacze reflektorów
10	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	47	System Auto Start/Stop
11	Filtr cząstek stałych	48	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
12	Filtr p/pyłkowy	49	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
13	Fotel pasażera z regulacją wysokości	50	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
14	Funkcja Follow-Me-Home	51	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
15	Gniazdo 12V	52	System Performance Control
16	Hamulec postojowy elektryczny	53	System zabezpieczeń bocznych SIP
17	Immobilizer	54	Szyby atermiczne
18	Kierownica wielofunkcyjna	55	Światła do jazdy dziennej
19	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	56	Światła stop dynamiczne
20	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	57	Tapicerka tekstylna Grid
21	Klosze kierunkowskazów białe transparentne	58	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 560"
22	Kolumna kierownicy regulowana	59	Tempomat z funkcją hamowania
23	Komputer pokładowy	60	Trójkąt ostrzegawczy
24	Końcówka układu wydechowego podwójna chromowana	61	Uchwyt na napoje
25	Krata wlotu powietrza czarna	62	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
26	Kurtyny powietrzne boczne	63	Usługi Connected Drive Services
27	Listwy okienne czarne	64	Usługi TeleServices
28	Listwy ozdobne oksydowane aluminium czarny mat, z listwą akcentową czarną błyszczącą	65	Ustawienia Personal Profile
29	Listwy progowe z napisem "BMW"	66	Wskaźnik zmiany biegu
30	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	67	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
31	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	68	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
32	Oświetlenie do czytania (przód)	69	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
33	Oświetlenie do czytania (tył)	70	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
34	Oświetlenie powitalne	71	Zamek centralny
35	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	72	Zawieszenie standardowe
36	Oświetlenie wewnętrzne	73	Zestaw naprawczy opon
37	Oznaczenie modelu		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System Hi-Fi
 - Głośniki 6 szt.
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Wyświetlacz kolorowy 6,5"
 - Zintegrowana instrukcja obsługi
 - Radio AM/FM
 - Wzmacniacz audio 100W
- 2 Kierownica sportowa pokryta skórą
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- 3 Pakiet schowków
 - Kieszenie w oparciach foteli przednich
 - Złącze USB 2 szt.
 - Schówek w konsoli centralnej
 - Siatka zabezpieczająca bagaż
 - Schówek w bagażniku (boczny)
 - Podłokietnik tylny z schowkiem i 2 miejscami na kubek
- 4 Reflektory LED o rozszerzonym zakresie
 - Reflektory przednie LED
 - Światła tylne LED
- 5 System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
 - System hamowania awaryjnego w razie kolizji
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym
 - Asystent uwagi

- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 Szyby przednie regulowane elektrycznie
 Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania
- 2 Dach panoramiczny
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 Fotel kierowcy podgrzewany
 Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
 Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
 Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 5 +Komplet kół
- 6 Lakier metalizowany "Black Sapphire"
- 7 Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
- 8 System nawigacyjny Plus
 System nawigacji satelitarnej
 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display
 System obsługi głosowej nawigacji
 Wyświetlacz systemu nawigacji 10,25" kolorowy z podziałem ekranu na okno główne i pomocnicze

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 205/60 R17 93H SOTTO ZERO 3 TL *	6,0
Przednie prawe:	PIRELLI 205/60 R17 93H SOTTO ZERO 3 TL *	6,0
Tylne lewe:	PIRELLI 205/60 R17 93H SOTTO ZERO 3 TL *	7,0
Tylne prawe:	PIRELLI 205/60 R17 93H SOTTO ZERO 3 TL *	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

W pojeździe znajduje się dodatkowy komplet kół
 Opony Continental Premium Contact 225/50 R18, 99W o bieżniku 5-6mm

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz
 Wycenę wykonał: Oliwia Śniegowska


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.)

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Próg	L	140	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	160	

9	Drzwi tylne	P	130	
10	Błotnik tylny	P	190 - 510	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tworzywo	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane, jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowania		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 6 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz zgodny z DR. (tabliczka znamionowa uszkodzona)
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu