

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	171/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Linia do zaprawiania nasion oparta na zaprawiarce AgrAlex Hanka
Nr fabryczny zaprawiarki:	07421
Data sporządzenia raportu:	18-03-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 04-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Sławomir Borowski w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 171/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest linia do zaprawiania nasion oparta na zaprawiarce AgrAlex Hanka.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Linia do zaprawiania nasion
Producent zaprawiarki:	AgrAlex
Model zaprawiarki:	Hanka
Numer fabryczny:	07421
Rok produkcji:	2004
Czas pracy:	Brak danych
Moc zainstalowana:	1,2kW
Wydajność	Ok. 3 t/h
Wypożyczenie:	Przenośniki taśmowe Konstrukcja ramowa Skrzynka elektryczna Lej zasypowy

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Linia technologiczna znajduje się wewnątrz budynku, zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Aktualnie jest rozłożona na poszczególne komponenty, jej elementy wykazują liczne ślady długotrwałego magazynowania, takie jak zabrudzenia, zarysowania oraz oznaki korozji.

Ze względu na sposób składowania oraz brak dostępnej dokumentacji technicznej nie było możliwości jednoznacznego zweryfikowania stanu technicznego, kompletności zestawu ani sprawności poszczególnych podzespołów. W związku z tym istnieje ryzyko wystąpienia brakujących części lub ukrytych uszkodzeń, które mogą ujawnić się dopiero w trakcie ponownego montażu i uruchomienia linii.

Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej inspekcji technicznej przez wyspecjalizowany serwis w celu zweryfikowania kompletności i sprawności.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dość przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

































