

Nr zlecenia: 98/26/02/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/02/26

**Zlecniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)           |                        | Dane: [R] III-2025 |           |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Rodzaj pojazdu:                            | Ciągnik rolniczy       | VIN:               | 1 1 5 2 8 |
| Marka:                                     | URSUS                  | Nr rejestracyjny:  | RAT136R   |
| Model pojazdu:                             | U-904                  | Nr Info-Ekspert:   | 149-00033 |
| Wersja:                                    |                        | Rok produkcji:     | 1983      |
| Wskazanie licznika                         | 6061 mtg               |                    |           |
| Data pierwszej rejestracji                 | 1983/06/10             |                    |           |
| Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny          | / Standard             |                    |           |
| Rozstaw osi                                | 2385 mm                |                    |           |
| Jednostka napędowa                         | z zapłonem samoczynnym |                    |           |
| Pojemność / Moc silnika                    | 3120 ccm / 55kW (75KM) |                    |           |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów         | 4 / rzędowy            |                    |           |
| Rodzaj skrzyni biegów                      | manualna               |                    |           |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Żółty                  |                    |           |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Kabina
- Napęd na cztery koła
- +Obciążniki tylne

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Szyba tylna otwierana
- Zaczep transportowy dolny

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

**KOREKTY RÓŻNE:**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Nie znaleziono pojazdu w bazie CEPiK.  
Prawdopodobnie rejestracja pojazdu wygasła.  
Brak tablicy rejestracyjnej ciągnika rolniczego.

W wycenie ciągnika nie uwzględniono zamontowanego ładowacza czołowego.  
Wartość mocy silnika ciągnika URSUS U904 przejęto na podstawie danych technicznych producenta.

Ogledziny wykonywał: Marcin Sułkowski  
Wycenę wykonał: Rafał Choromański

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia    | Opis | Fot.<br>nr |
|------|----------------|-------|-----------------------|------|------------|
| 1    | Lampa tylna    | L     | Połamana              |      |            |
| 2    | Lampa tylna    | P     | Połamana              |      |            |
| 3    | Fotel kierowcy |       | Rozzerwany            |      |            |
| 4    | Opona tylna    | P     | Przecięcia boku opony |      |            |

Na elementach nadwozia ciągnika rolniczego stwierdzono typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia (zarysowania, odpryski, itp.).  
Wnętrze pojazdu nosi typowe zabrudzenia oraz przetarcia elementów.  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

**JAZDA KONTROLNA**

Ciągnik rolniczy jezdny. Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą stan techniczny ciągnika zły, ciągnik mocno wyeksploatowany

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |                |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK            |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN na tabliczce znamionowej nieczytelny, nie odnaleziono numer VIN wybitego na elemencie stałym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika - nie weryfikowano.

### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14

2800 — — 83  
dep. maszyn  
dep. maszyn  
dep. maszyn  
dep. maszyn

Data pierwszego  
regulacji 1983.06.10.

następne badanie  
techniczne do dnia 95.03.10.

**KIEROWNIK  
WYDZIAŁU KOMUNIKACJI**  
Data 94.03.18. (podpis)  
**Jan Smolczak**

następne badanie  
techniczne do dnia 96.05.18

**KONTROLER TECHNICZNY**  
Data 95.05.18. (podpis)  
**Jan Smolczak**

następne badanie  
techniczne do dnia 14.10.87

**Zup. Wojewody  
Radomskiego  
PZ-11/2  
123456**

**Zup. Wojewody  
Radomskiego**  
m.p. SKP  
RA471  
ABTE

następne badanie  
techniczne do dnia

Data (podpis)

następne badanie  
techniczne do dnia

Data (podpis)

następne badanie  
techniczne do dnia

Data (podpis)

następne badanie  
techniczne do dnia

Data (podpis)

Zmiany:

03/03/2025

Fot. nr 15

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu