

Nr zlecenia: 76/14/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/03/14

**Zeceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kalu ny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Pogladowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2025
Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy</b>	VIN: <b>TMBJJ7NP2J7554181</b>
Marka:	<b>SKODA</b>	Nr rejestracyjny: <b>PO4FG27</b>
Model pojazdu:	<b>Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 E6</b>	Nr Info-Ekspert: <b>034-04240</b>
Wersja:	<b>Laurin &amp; Klement DSG</b>	Rok produkcji: <b>2017</b>
Wskazanie drogomierza	157150 km	
Data pierwszej rejestracji	2018/02/28	
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całkow.	2134 kg*	
Jednostka nap dowy	z zapłonem samoczynnym	
Pojemno / Moc silnika	1968 ccm / 140kW (190KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna	
Rodzaj nap du	przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu perła	

### WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	34	Pokrywa baga nika sterowana elektrycznie
2	Asystent wiatel Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	35	Reflektory bi-ksenonowe AFS

3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	36	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	37	Roleta do bagażnika automatyczna
5	Bluetooth Premium dla systemu nawigacji satelitarnej Columbus	38	Schówek na okulary
6	Czujnik deszczu	39	Siatki mocujące bagaż
7	Dywaniki Lounge Step	40	Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)
8	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położeń	41	Spryskiwacze reflektorów
9	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	42	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
10	Funkcja SMART LINK	43	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy
11	Głośniki 12 szt. hi-fi	44	System DSR
12	Gniazdo 12V w bagażniku	45	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Hamulec antykolizyjny	46	System kontroli ciśnienia w oponach
14	Hamulec ręczny elektromechaniczny	47	System monitorowania martwego pola w lusterkach
15	Immobilizer	48	System nawigacji satelitarnej Columbus
16	Instalacja do montażu radia	49	System p/porządkowy MSR
17	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	50	System p/porządkowy przy przyspieszaniu ASR
18	Komputer pokładowy	51	System Start/Stop
19	Kurtyny powietrzne boczne	52	Szyby tylne o wyszonym stopniu przyciemnienia Sunset
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	53	Wiatła do jazdy dziennej LED
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	54	Wiatła tylne LED
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	55	Tapicerka łóżeczka ze skóry naturalnej i ekologicznej
23	Lusterko make-up podświetlane LED	56	Tarcze kół aluminiowe 18"
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	57	Tempomat
25	Nakładki ozdobne progów	58	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
26	Pakiet oświetlenia wewnętrznej części LED	59	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
27	Parasol	60	Worek na narty
28	Podłokietnik przedni	61	Wycieraczka szyby tylnej
29	Poduszka powietrzna kierowcy	62	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
30	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	63	Zagłówki foteli przednich WOKS
31	Poduszka powietrzna pasa bezpieczeństwa z możliwością odciążenia	64	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Poduszki powietrzne boczne	65	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
33	Pokrowiec do przewozu nart	66	Zestaw naprawczy opon

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie i tylne podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Siedzenia tylne podgrzewane  
Fotel pasa bezpieczeństwa podgrzewany
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią położeń  
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie  
Fotel kierowcy z pamięcią położeń  
Fotel pasa bezpieczeństwa z pamięcią położeń  
Fotel pasa bezpieczeństwa regulowany elektrycznie
- 4 Fotele przednie z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel pasa bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- 5 Kierownica multifunkcyjna  
Kierownica wielofunkcyjna  
Sterowanie radiem w kierownicy

- Kierownica 3-ramienna
- Kierownica pokryta skór
- Sterowanie telefonem w kierownicy
- Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 6 Lusterka zewn trzne z pami ci poło enia ciemniane automatyczne
  - Lusterka zewn trzne z pami ci poło enia
  - Lusterka zewn trzne ciemniane automatycznie
- 7 SMART LIGHT ASSISTmaskowanie wiatł drogowych
  - Asystent toru jazdy Lane Assist
  - Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
  - System kontroli martwego pola
  - SMART LIGHT ASSISTmaskowanie wiatł drogowych
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 wiatła p/mgienne przednie z do wietlaniem zakr tów
  - wiatła p/mgienne przednie
  - System do wietlania zakr tów
- 10 Zawieszenie aktywne DCC
  - Zawieszenie aktywne DCC
  - System wyboru profilu jazdy

### WYPOSA ENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Kamera cofania
- 2 Koło zapasowe + podnośnik
  - Podnośnik
  - Koło zapasowe
- 3 Lakier metalizowany

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 235/45 R18 98V POWERGY WINTER	8,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 235/45 R18 98V POWERGY WINTER	8,0
Tylne lewe:	PIRELLI 235/45 R18 98V XL SOTTO ZERO 3 TL TO NCS	7,0
Tylne prawe:	PIRELLI 235/45 R18 98V XL SOTTO ZERO 3 TL TO NCS	7,0

### KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓ NE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Ważność badania technicznego: 12.02.2025	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii-pojazdu.gov.pl - bez uwag

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.


Ogl dziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kalu ny

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
2	Próg - nadładka	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubo powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	240	
5	Drzwi tylne	L	130	
6	Błotnik tylny	L	150	

7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	270	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	280-700	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubo ci powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, a grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany przez dzień b d cym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie zderzaka przedniego		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przetarcia materiału		
2	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

### JAZDA KONTROLNA

1	Głośno pracujący silnik	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośno (stuk) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośno skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
9	Działanie drogow. i szybkościomierza	BEZ UWAG
10	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
11	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU		
---------------------------------	--	--

1	Kluczyki (ilo sztuk)	3
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Zestaw narz dzi fabrycznych	TAK
4	Podnośnik samochodowy	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Garnitur	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
8	Apteczka	TAK
9	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię .

**Ü** Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

**Ü** Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

**Ü** Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporcie.

**Ü** Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

**Ü** Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

**Ü** Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

**Ü** Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

**Ü** Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

**Ü** Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

**Ü** Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjmuję to w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

**Ü** Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

**Ü** Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

**Ü** Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

**Ü** Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

**Ü** W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

**Ü** W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34





Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44





Fot. nr 45



Fot. nr 46





Fot. nr 47




Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50





Fot. nr 51

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*