

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raportu:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	162/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Hubert Izdebski
Przedmiot raportu:	Prasa zwijająca Sipma M-415 Z276/1
Nr fabryczny:	150-02197
Data sporządzenia raportu:	20-03-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 13-03-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 162/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zlecniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przyczepa ciągnikowa osobowa

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Prasa zwijająca
Producent:	Sipma
Typ/model:	M-415 Z276/1
Numer fabryczny:	150-02197
Przebieg:	Brak danych
Rok produkcji:	1996

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane na zewnątrz niezabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Według osoby udostępniającej maszyna sprawna wyłączona z eksploatacji od długiego czasu.

Widoczne uszkodzenia eksploatacyjne takie jak liczne ogniska korozji, starcia, złuszczenia powłoki lakierowej. Podczas oględzin brak możliwości wykonania próby ruchowej oraz pruby pracy. Widoczne wycieki płynów eksploatacyjnych z układu hydraulicznego.

Opony Stomil 115/80-15,3 AM-8 o wysokości bieżnika 7,5 mm, stan ocenia się jako dobry.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do Prasy Stomil.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako średni adekwatny do wieku i charakteru pracy, jednak wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.

- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.































