

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	163/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Hubert Izdebski
Przedmiot raportu:	Siewnik zbożowy Agromer-kraj S043/2
Nr fabryczny:	1978
Data sporządzenia raportu:	21-03-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 16-03-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 112/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Siewnik zbożowy

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Siewnik zbożowy
Producent:	Agromer-kraj
Typ/model:	S043/2
Numer fabryczny:	1978
Przebieg:	Brak danych
Rok produkcji:	1985
Masa własna:	520kg
Opony:	Stomil 155 SR15 82S

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane na zewnątrz niezabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Według osoby udostępniającej maszyna sprawna wyłączona z eksploatacji od długiego czasu.

Widoczne uszkodzenia eksploatacyjne takie jak liczne ogniska korozji, starcia, zarysowania, oraz odpryski powłoki lakierowej. Podczas oględzin brak możliwości wykonania próby pracy.

Opony Stomil 155 SR15 82S widoczne nierównomierne zużycie, pęknięcia bieżnika, stan ocenia się jako zły.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do siewnika.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako średni adekwatny do wieku i charakteru pracy, jednak wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





















