

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	169/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Ciągnik rolniczy Ursus C360
Numer VIN:	639422
Data sporządzenia raportu:	21-03-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 04-03-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 169/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zlecniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Ciągnik rolniczy Ursus C360

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	Ursus
Typ/model:	C360
Numer VIN:	639422
Przebieg:	2664 mth
Rok produkcji:	1989 r.
Numer rejestracyjny:	KCA-932R
Data pierwszej rejestracji:	29-03-1989
Termin badania technicznego:	23-03-1990

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Objętość skokowa silnika:	3121 cm ³
Moc silnika:	38,2 kW
Masa własna:	2700 kg
Napęd:	4x2

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane wewnątrz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Według osoby udostępniającej maszyna niesprawną wyłączoną z eksploatacji od długiego czasu.

Brak dostępu do szczegółowych danych technicznych maszyny. Brak informacji na temat sprawności mechanizmów roboczych. W trakcie oględzin brak możliwości przeprowadzenia próby pracy. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po uruchomieniu. Brak tabliczki znamionowej na ciągniku. Dane przyjęto na podstawie okazanej dokumentacji

Brak możliwości uruchomienia silnika. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Wykryto liczne ogniska korozji powierzchniowej nadwozia, pojazd zdekompletowany

Ogumienie w stanie średnim, zaleca się wymianę przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji

Szczegółowy stan zobrazony w dokumentacji zdjęciowej.

Okazano dowód rejestracyjny do ciągnika (wzór dla pojazdów rejestrowanych przed 1.07.1999r.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły nieadekwatny do wieku i charakteru pracy, wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.















DOWÓD RE.		111000	
Numer rejestracyjny		KLP-9302	
Chrysler	C-560 37	Lipnik	
marka	typ modelu	miejscowość	
-	-	Zolte	
rodzaj nadwozia		przeznaczenie	
639422	A22512	X	
nr podw. - numer		nr silnika	
-	-	1	
masa własna		dog. ładunkowa	
2502	de napędzany	rodzaj napędu	
pojemność zbiornika		rodzaj paliwa	
Właściciel	Stacja Rodowil		
adres	Rodin		
adres	Modulow		
adres	-		
Ser. H 0337089			
ex p.			

Właściciel pojazdu, posiadający dowód rejestracyjny pojazdu, jest obowiązany utrzymać lub ukazywać właściwie obowiązujący znak ogłoszeniowy - za podaniem art. 60, ust. 2, ustawy z dnia 1.02.1963 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 6, poz. 25) - w ciągu 30 dni od momentu, który wydał dowód.

34.000.000 2575 Cz. 2.5. 336 1.000.000.000

3150	-	1988
dop. masa całkowita	dop. masa całkowita ciężn. przyczep	dop. nacisk osi
Data pierwszej rejestracji	1988-03-23	
następne badanie techniczne do dnia	90-03-23	
Data	89-03-29	
następne badanie techniczne do dnia	89-03-29	
Data	29-03-89	
następne badanie techniczne do dnia	1989-06-1	
Data	1989-06-1	

m.p.

m.p.

m.p.

m.p.

Zmiany:

Mumer z tablicy 5-00-10
CE 2258