

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	175/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Albert Kalużny
Przedmiot raportu:	Przyczepa do przewozu zwierząt SAN-UST D-43
Nr fabryczny:	Brak
Data sporządzenia raportu:	24-03-2025
Wartość rynkowa:	



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 12-03-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 175/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest przyczepa do przewozu zwierząt SAN-UST D-43

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Przyczepa do przewozu zwierząt
Producent:	SAN-UST
Typ/model:	D-43
Numer fabryczny:	Brak
Rok produkcji:	Brak
Wymiary:	6x2,4x1,6
Liczba osi:	2

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin ze względu na brak napędu własnego nie było możliwości wykonania próby ruchowej oraz sprawdzenia poprawności w działaniu.

Zleceniodawca nie posiada żadnej dokumentacji technicznej.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym z widocznymi zabrudzeniami, śladami korozji. Ogumienie wyeksploatowane

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











