

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	176/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Tryjer cylindryczny do czyszczenia ziarna VEB Petkus Wutha K 231A
Nr fabryczny zaprawiarki:	16.86
Data sporządzenia raportu:	24-03-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 13-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Paweł Kurasiński w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 176/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest tryjer cylindryczny czyszczenia ziarna VEB Petkus Wutha K 231A

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Tryjer cylindryczny do czyszczenia ziarna
Producent zaprawiarki:	VEB Petkus Wutha
Model zaprawiarki:	K 231A
Numer fabryczny:	16.86
Rok produkcji:	1977
Czas pracy:	Brak danych
Moc zainstalowana:	1,5 kW
Zasilanie:	380V
Masa własna:	1500 kg

Urządzenie znajduje się wewnątrz budynku, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Wyłączone z czynnej eksploatacji, odłączone od niezbędnych mediów. W związku z czym nie sprawdzono poprawności w działaniu. Wizualnie w stanie przeciętnym nosząca ślady eksploatacji w postaci zabrudzeń, śladów korozji deformacji. Istnieje ryzyko wykrycia braków i niesprawności po uruchomieniu. Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dość przeciętny. Ze względu na braki degradację techniczną, brak możliwości alternatywnego wykorzystania przedmiot kwalifikowany jako złom użytkowy.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





