

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001829999
Besichtigt am: 24.01.2025 14:07
Berichts-Nr: 7731405
FIN: WVVZZZ3CZME017759



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	01.10.2020
Laufleistung:	52.362 km
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Mistral/Raven/Raven
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	30.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dachhimmel in Mistralgrau
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert mit 2 Tragestäben silber eloxiert, mit Diebstahlschutz, in Stautasche beigelegt
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dämpfung hinten
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung vorn
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen in Edelholz "Silver Birch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
4 Leichtmetallräder "Bonneville", 8 J x 18, Volkswagen R	Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Digitale Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Diversity-Antenne für FM-Empfang
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
Abgasrohr hinten (Standard)	Doppelton-Signalhorn
Abgasnorm EU6 AM	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Ablauf B	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	ECO-Funktion
Airstop®-Reifen 235/45 R 18, rollwiderstandsoptimiert	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Aktivkohlebehälter	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Ambientebeleuchtung "Plus"	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung mehrfarbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Tire Mobility Set
Aufkleber/Schilder in deutsch	ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	e-Sound
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Fahrerassistenzpaket "Plus" inkl. IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer und Fahrassistent "Travel Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Batterie 380A (68Ah)	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Berganfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bonneville 8 J x 18, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/45 R 18 rollwiderstandsoptimiert	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordwerkzeug und Wagenheber	
Chromleisten an den Seitenfenstern	

Gepäckraumboden aufstellbar	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
GTE	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung	Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung	Netztrennwand
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Nicht Heissland
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Innenspiegel automatisch abblendend	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne CD/DVD für Navigation
Kategorie 0	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Differenzialsperre
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Garagentoröffner
Kindersicherung	Ohne Generator
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze	Ohne Head-Up Display
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Heckspoiler
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Kindersitz
Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen	Ohne Nebelscheinwerfer
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lederpaket "Vienna" mit Top-Komfortsitzen vorn	Ohne Überführungsausrüstung
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Uhr
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Individualeinbau	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Modellpflege KW 22	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Motorenstart Standard	Radio
Müdigkeitserkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionskamera	Radstand
	Rechtsverkehr
	Regensensor
	Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Reifendruck-Kontrollsystem	Verkehrszeichenerkennung
Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Rückfahrkamera "Rear View"	Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
Schalthebelknauf in Leder	Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau	Wartungsintervallverlängerung
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	Wechselstrom-Ladedose
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung	Wegfahrsperre elektronisch
Schriftzugsatz "GTE"	Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	Winterräder "Monterey" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 18, AirStop®-Winterreifen 235/45 R 18 V
Seitliche Leisten unten in Chrom	Winterräder "Monterey" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 18, AirStop®-Winterreifen 235/45 R 18 V
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna"	
Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten	
Soundsystem "DYNAUDIO Confidence" digitaler 10-Kanal-Verstärker, 10 Lautsprecher, Gesamtleistung 700 Watt	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Komfortsitze vorn	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Türverkleidung in Lederoptik	
Typprüfand Deutschland	
Umweltbonus	
Variant	
Variante Hybrid	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/45 R 18 94 V	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/45 R 18 94 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/45 R 18 94 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/45 R 18 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Pauschalbetrag
5	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Alufelge vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
9	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren
10	Dach	Kratzer	Polieren
11	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZME017759

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

Wertminderung (Neupreis 735,00 €).



5 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



6 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



7 - Alufelge vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



8 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen

Kommentar

Reifenflanke beschädigt.



9 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren



10 - Dach - Kratzer - Polieren



11 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

